



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

ITEM	SUBREGIÓN	MUNICIPIO	CODIGO- DANE	NIT	NOMBRE INSTITUCIÓN	PROYECTO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO BENEFICIADO	VALOR POR ESTABLECIMIENTO	VALOR TOTAL	SOLICITUDES IDS MATRIZ PROCURADURIA
1	Rio Mayo	ALBÁN	152019000235	814001320-1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITECNICO JUAN BOLAÑOS	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO EL SALADO- CENTRO EDUCATIVO VIÑA- CEBADERO- CENTRO EDUCATIVO EL CEBADERO-CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO- CENTRO EDUCATIVO SAN CARLOS-DE LA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITECNICO JUAN BOLAÑOS	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO-	\$ 5.185.500	\$ 25.798.100	* UNIDAD SANITARIA PRESENTA FILTRACIONES ESTANTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS SECOS NO ASEGURA SU PROTECCION, SE ENCUENTRA DETERIORADO.
2		ALBÁN					CENTRO EDUCATIVO VIÑA-	\$ 5.185.500		*PARED LATERAL DE AREA DE COMEDOR ESTA CON AGRITAMIENTO
3		ALBÁN					CENTRO EDUCATIVO EL CEBADERO-	\$ 4.223.600		* ESTANTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS SECOS SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO.
4		ALBÁN					CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO-	\$ 4.621.000		*VENTANA DE AREA DE PREPARACION, DETERIORADA CON ACABADO POROSO Y ACUMULACION DE SUCIEDAD. *ESTANTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS SECOS, NO ASEGURA SU PROTECCION SE ENCUENTRA DETERIORADO *NO SE CUENTA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA,PERO AL MOMENTO DE LA VISITA SE CUENTA CON RECIPIENTE MOVIL PEQUEÑO.
5		ALBÁN					CENTRO EDUCATIVO SAN CARLOS-	\$ 6.582.500		*SE CUENTA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PERO NO SE EVIDENCIA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION Y PERIODICIDAD.
6	Rio Mayo	ALBÁN	152019000251	891201658-1	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN IGNACIO ORTIZ	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESCUELA GUILLERMO VIZUETTE- CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS- CENTRO EDUCATIVO EL DIVISO- INSTITUCION EDUCATIVA JUAN IGNACIO ORTIZ	ESCUELA GUILLERMO VIZUETTE-	\$ 4.240.000	\$ 13.859.600	*EL PASO DE AREA DE PREPARACION Y AREA DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA OBSTRUIDA Y NO PERMITE UN FLUJO ADEUADO DE MATERIA PRIMA Y PERSONAL. *PARED DE AREA DE PREPARACION CON PINTURA DETERIORADA
7		ALBÁN					CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS-	\$ 4.606.100		* PARTE DEL TECHO DE AREA DE PREPARACION, DETERIORADA CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA.
8		ALBÁN					CENTRO EDUCATIVO EL DIVISO-	\$ 5.013.500		* ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
9	Ex Provincia de Obando	ALDANA	152022000084	891201426-1	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR- CENTRO EDUCATIVO EL CHORRILLO- CENTRO EDUCATIVO CAUPUERAN- CENTRO EDUCATIVO ALTO MUESAS-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-	\$ 8.623.500	\$ 23.567.800	*DISEÑO DE RESTAURANTE NO ES ADECUADO POR TUBERIA Y EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES. NO SE EVIDENCIA EXTRACTOR DE VAPOR
10		ALDANA					CENTRO EDUCATIVO EL CHORRILLO-	\$ 4.001.800		*BAÑOS Y LAVAMANOS SIN FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEBIDO A PRESION DEL AGUA Y TANQUE DE AGUA.
11		ALDANA					CENTRO EDUCATIVO CAUPUERAN-	\$ 6.727.500		*EL ESTABLECIMIENTO NO CUENTA CON POZO SÉPTICO PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES, ESTAS SE DESCARGAN EN EL PREDIO VECINO, GENERANDO MALOS OLORES Y CONTAMINACION.
12		ALDANA					CENTRO EDUCATIVO ALTO MUESAS-	\$ 4.215.000		*NO SE EVIDENCIA EXTRACTOR DE VAPOR. EL AREA DE PREPARACION NO CUENTA CON SIFON.
13	Ex Provincia de Obando	ALDANA	452022000118	800209234-8	INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL SAN LUIS	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL SAN LUIS- CENTRO EDUCATIVO LA LAGUNA-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL SAN LUIS	INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL SAN LUIS-	\$ 7.064.000	\$ 11.305.000	*PUERTAS DE MESONES EN MAL ESTADO.
14		ALDANA					CENTRO EDUCATIVO LA LAGUNA-	\$ 4.241.000		*VENTANA PERMITE EL INGRESO DE POLVO, MANIPULADORA COMPARTE UNIDAD SANITARIA DE ESTUDIANTES * NO HAY AVISOS ALUCIVOS A LAVADO DE MANOS.
15	Occidente	ANCUYA	252036000049	814006690-2	INSTITUCION EDUCATIVA LA LOMA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA LA LOMA-CENTRO EDUCATIVO CEBALLOS-CENTRO EDUCATIVO EL LUCERO-CENTRO EDUCATIVO CRUZ DE MAYO-CENTRO EDUCATIVO EL PLACER-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA LA LOMA	INSTITUCION EDUCATIVA LA LOMA-	\$ 6.437.250	\$ 27.407.750	*SE OBSERVA QUE LAS UNIDADES SANITARIAS DE LAS NIÑAS NO FUNCIONAN,
16		ANCUYA					CENTRO EDUCATIVO CEBALLOS-	\$ 5.622.800		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
17		ANCUYA					CENTRO EDUCATIVO EL LUCERO-	\$ 5.510.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
18		ANCUYA					CENTRO EDUCATIVO CRUZ DE MAYO-	\$ 5.515.300		*SE OBSERVA QUE LAS UNIDADES SANITARIAS CARECEN DE AGUA.
19		ANCUYA					CENTRO EDUCATIVO EL PLACER-	\$ 4.322.400		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

20	Occidente	ANCUYA	252036000057	814006489-8	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA-CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA-	\$ 10.440.500	\$ 15.950.500	*LA VENTANA DE LA COCINA ESTA CORROIDA POR EL OXIDO
21		ANCUYA				CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS-	\$ 5.510.000	*ENCHAPE DE MUROS, MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA * INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS * ESTRUCTURA DE TECHO, CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO * ESTUCO Y PINTURA DE MUROS		
22	Occidente	ANCUYA	252036000065	814006466-9	INSTITUCION EDUCATIVA YANANCHA	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA YANANCHA-CENTRO EDUCATIVO LA QUINUA-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA YANANCHA	INSTITUCION EDUCATIVA YANANCHA-	\$ 6.437.250	\$ 11.912.250	*ENCHAPE DE MUROS, MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA * INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS * ESTRUCTURA DE TECHO, CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO * ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
23		ANCUYA				CENTRO EDUCATIVO LA QUINUA-	\$ 5.475.000	*ENCHAPE DE MUROS, MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA * INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS * ESTRUCTURA DE TECHO, CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO * ESTUCO Y PINTURA DE MUROS		
24	Occidente	ANCUYA	252036000081	814006422-5	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO INDO-CENTRO EDUCATIVO EL COLLAL-CENTRO EDUCATIVO LA BOYERA-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS	CENTRO EDUCATIVO INDO-	\$ 6.044.000	\$ 16.967.100	* EN LA VISITA SE EVIDENCIA QUE LAS VENTANAS DE LA COCINA NO TIENEN ANGO, * SE OBSERVA HUMEDAD EN LA UNIDAD SANITARIA,
25		ANCUYA				CENTRO EDUCATIVO EL COLLAL-	\$ 5.264.000	* EN LA VISITA SE EVIDENCIA QUE LAS VENTANAS DE LA COCINA NO TIENEN ANGO, * SE OBSERVA HUMEDAD EN LA UNIDAD SANITARIA,		
26		ANCUYA				CENTRO EDUCATIVO LA BOYERA-	\$ 5.659.100	*SE OBSERVA QUE LAS UNIDADES SANITARIAS NO SE LE REALIZANMANTENIMIENTO		
27	Juanambu	ARBOLEDA	152051000387	891201866-7	INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL DE BERRUECOS-CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO BAJO-CENTRO EDUCATIVO CHIRIURCO-CENTRO EDUCATIVO ARRAYANES-CENTRO EDUCATIVO LA GUADA-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL	INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL DE BERRUECOS-	\$ 8.973.350	\$ 30.480.750	*INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL YA QUE NO FUE DISEÑADA PARA TAL FIN *PAREDES NO SON REDONDAS, NO SON DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN * TECHOS EN ALGUNAS AREAS SE ENCUENTRAN CON PINTURA DETERIORADA * NO EXISTE SIFON EN AREA DE PREPARACIÓN PARA DESCARGA DE AGUAS DE LAVADO
28		ARBOLEDA				CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO BAJO-	\$ 7.493.000	*PAREDES NO SON REDONDAS, NO SON DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN *TECHOS EN ALGUNAS AREAS SE ENCUENTRAN CON PINTURA DETERIORADA *NO EXISTE CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN SUS ALRREDEDORES.		
29		ARBOLEDA				CENTRO EDUCATIVO CHIRIURCO-	\$ 5.510.000	*PAREDES SE ENCUENTRAN CON PINTURA DETERIORADA *TECHOS SE ENCUENTRAN CON PINTURA DETERIORADA		
30		ARBOLEDA				CENTRO EDUCATIVO ARRAYANES-	\$ 4.322.400	* EXISTE FISURA O AGRIETAMIENTNO EN PARED DEL COMEDOR - *PAREDES NO SON REDONDEADAS EN LA UNION ENTRE PISO Y PARED, NO SON DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, -		
31		ARBOLEDA				CENTRO EDUCATIVO LA GUADA-	\$ 4.182.000	*TECHOS EN ALGUNAS AREAS SE ENCUENTRAN CON PINTURA DETERIORADA		
32		ARBOLEDA				INSTITUCION EDUCATIVA ROSAFLORIDA-	\$ 4.106.800	*PAREDES NO SON REDONDEADAS EN A UNION ENTRE PISO Y PARED, NO SON DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN *TECHOS EN ALGUNAS AREAS SE ENCUENTRAN CON PINTURA DETERIORADA * VENTANAS SIN PROTECCION CONTRA EL INGRESO DE PLAGAS Y OTROS CONTAMINANTES		
33	Juanambu	ARBOLEDA	252051000578	814000383-9	INSTITUCION EDUCATIVA ROSAFLORIDA	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA ROSAFLORIDA-CENTRO EDUCATIVO LA CAÑADA-CENTRO EDUCATIVO EL LIMAR-CENTRO EDUCATIVO EL EMPATE-CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO ALTO-CENTRO EDUCATIVO LAS PALMAS-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ROSAFLORIDA	CENTRO EDUCATIVO LA CAÑADA-	\$ 4.399.000	\$ 30.876.600	*PAREDES NO SON REDONDAS EN LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED, NO SON DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN *TECHOS EN ALGUNAS AREAS SE ENCUENTRAN CON PINTURA DETERIORADA,
34		ARBOLEDA				CENTRO EDUCATIVO EL LIMAR-	\$ 4.243.000	* PAREDES NO SON REDONDAS EN LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED, NO SON DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN *TECHOS EN ALGUNAS AREAS SE ENCUENTRAN CON PINTURA DETERIORADA, VENTANAS SIN PROTECCIÓN CONTRA EL INGRESO DE PLAGAS Y OTROS CONTAMINANTES		
35		ARBOLEDA				CENTRO EDUCATIVO EL EMPATE-	\$ 5.390.000	* PAREDES EN ALGUNAS AREAS CON PINTURA DETERIORADA * VENTANA SIN VIDRIO O ANGO		
36		ARBOLEDA				CENTRO EDUCATIVO EL PEDREGAL-	\$ 4.139.000	*PAREDES SE ENCUENTRAN CON PINTURA DETERIORADA -		
37		ARBOLEDA				CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO ALTO-	\$ 4.072.000	* PAREDES SE ENCUENTRAN CON PINTURA DETERIORADA *TECHOS PRESENTAN AVERTURAS Y PINTURA DETERIORADA		
38		ARBOLEDA				CENTRO EDUCATIVO LAS PALMAS-	\$ 4.526.800	*PAREDES NO SON REDONDAS, NO SON DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN *TECHOS EN ALGUNAS AREAS SE ENCUENTRAN CON PINTURA DETERIORADA- * NO EXISTE CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN SUS ALRREDEDORES .		



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

39	Juanambu	ARBOLEDA	252051000691	814002151-6	INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA LA COCHA	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA LA COCHA-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ROSAFLOREDA	Y/O LA INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA LA COCHA-	\$ 7.194.000	\$ 7.194.000	*UNIDAD SANITARIA DE MANIPULADORAS SIN TAPA,
40	Telembi	BARBACOAS	152079000021	891200712-7	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS IRIZAR SALAZAR	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA LUIS IRIZAR SALAZAR-I.E NIÑO JESUS DE PRAGA No. 1-ESCUELA CONCENTRACION O.A.P.E.C.-CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO TINAJILLAS-CENTRO EDUCATIVO DIAGUILLO-CENTRO EDUCATIVO QUEMBI LAS PEÑAS-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA LUIS IRIZAR SALAZAR	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS IRIZAR SALAZAR-	\$ 7.800.000	\$ 31.681.000	*PISOS Y PAREDES HUMEDAS,TECHOS AGRIETADOS CON GOTERAS Y HUMEDAD *MESONES DE DIFICIL LIMPIEZA, *SE EVIDENCIA MAL ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS, *TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN MAL ESTADO *UNIDADES SANITARIAS EN MAL ESTADO,
41		BARBACOAS					I.E NIÑO JESUS DE PRAGA No. 1-	\$ 6.014.000		*LOS TECHOS PRESENTAN GOTERAS, PRESENCIA DE HUMEDAD, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SIN TAPAS,
42		BARBACOAS					ESCUELA CONCENTRACION O.A.P.E.C.-	\$ 5.861.000		
43		BARBACOAS					CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO TINAJILLAS-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
44		BARBACOAS					CENTRO EDUCATIVO DIAGUILLO-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
45		BARBACOAS					CENTRO EDUCATIVO QUEMBI LAS PEÑAS-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
46	Telembi	BARBACOAS	152079000374	891200730-1	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO TERAIMBE-CENTRO EDUCATIVO CUCARACHERA-CENTRO EDUCATIVO ALBI-CENTRO EDUCATIVO INGUAMBI MACHARE DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA	CENTRO EDUCATIVO TERAIMBE-	\$ 4.002.000	\$ 16.008.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
47		BARBACOAS					CENTRO EDUCATIVO CUCARACHERA-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
48		BARBACOAS					CENTRO EDUCATIVO ALBI-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
49		BARBACOAS					CENTRO EDUCATIVO INGUAMBI MACHARE-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA
50	Telembi	BARBACOAS	252079001456	840000882-7	INSTITUCION EDUCATIVA EL DIVISO	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA EL DIVISO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA EL DIVISO	INSTITUCION EDUCATIVA EL DIVISO-	\$ 4.002.000	\$ 4.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
51	Telembi	BARBACOAS	252079001456	900884737-7	INSTITUCION EDUCATIVA BUENAVISTA	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA BUENAVISTA-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BUENAVISTA	INSTITUCION EDUCATIVA BUENAVISTA-	\$ 4.002.000	\$ 4.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

52		BARBACOAS				CENTRO EDUCATIVO EL SABALO-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
53		BARBACOAS				CENTRO EDUCATIVO ALTO ULBI-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
54		BARBACOAS				CENTRO EDUCATIVO SAUNDE-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
55	Telembi	BARBACOAS	252079002045	900000095-4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROAMBIENTAL BILINGÜE AWA - IETABA	CENTRO EDUCATIVO EL SABALO- CENTRO EDUCATIVO ALTO ULBI- CENTRO EDUCATIVO SAUNDE- CENTRO EDUCATIVO PEÑA BLANCA (SABALO)-CENTRO EDUCATIVO BUENOS AIRES- CENTRO EDUCATIVO PITADERO- CENTRO EDUCATIVO LOS TELEMBIES- INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROAMBIENTAL BILINGÜE AWA - IETABA	\$ 4.002.000	\$ 28.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
56		BARBACOAS				CENTRO EDUCATIVO PITADERO-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
57		BARBACOAS				CENTRO EDUCATIVO BUENOS AIRES-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
58		BARBACOAS				CENTRO EDUCATIVO LOS TELEMBIES-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
59	Rio Mayo	BELÉN	152083000613	891202084-9	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELEN	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO CAMPO DE MARIA-CENTRO EDUCATIVO PLAZUELAS-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELEN	\$ 10.002.000	\$ 20.004.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
60		BELÉN				CENTRO EDUCATIVO PLAZUELAS-	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
61	Rio Mayo	BELÉN	252083000154	814005317-5	INSTITUCION EDUCATIVA AGROAMBIENTAL SANTA ROSA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA AGROAMBIENTAL SANTA ROSA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA AGROAMBIENTAL SANTA ROSA	\$ 10.002.000	\$ 10.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

62	Rio Mayo	BELÉN	252083000201	814006541-3	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA ESPERANZA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA ESPERANZA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA ESPERANZA	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA ESPERANZA-	\$ 10.002.000	\$ 10.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
63	Juanambu	BUESACO	152110000019	891201287-2	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE-ESCUELA URBANA PIO XII-CENTRO EDUCATIVO PAJAJOY-CENTRO EDUCATIVO PARAPELOS-CENTRO EDUCATIVO ORTEGA LOS CORRALES-EDUCATIVO FRANCO VILLA LA LOMA-CENTRO EDUCATIVO SUMAPAZ-CENTRO EDUCATIVO VILLAGUAYACANES-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE-	\$ 11.498.400	\$ 57.755.200	* LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
64		BUESACO					ESCUELA URBANA PIO XII-	\$ 5.549.000		* LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
65		BUESACO					CENTRO EDUCATIVO PAJAJOY-	\$ 6.759.800		* LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
66		BUESACO					CENTRO EDUCATIVO PARAPELOS-	\$ 7.711.800		* LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
67		BUESACO					CENTRO EDUCATIVO ORTEGA LOS CORRALES-	\$ 6.608.200		* LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
68		BUESACO					CENTRO EDUCATIVO FRANCO VILLA LA LOMA-	\$ 7.055.900		* LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
69		BUESACO					CENTRO EDUCATIVO SUMAPAZ-	\$ 6.834.800		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS *PISOS EN MAL ESTADO.
70		BUESACO					CENTRO EDUCATIVO VILLAGUAYACANES-	\$ 5.737.300		* LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
71	Juanambu	BUESACO	252110000030	900663657-8	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA VERACRUZ	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA VERACRUZ-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA VERACRUZ	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA VERACRUZ-	\$ 6.565.800	\$ 6.565.800	* LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
72	Juanambu	BUESACO	252110000081	900369041-1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN IGNACIO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN IGNACIO-CENTRO EDUCATIVO LA SACHA-CENTRO EDUCATIVO LAGUNETAS-INSTITUCION EDUCATIVA SAN IGNACIO	INSTITUCION EDUCATIVA SAN IGNACIO-	\$ 10.443.250	\$ 23.789.750	*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
73		BUESACO					CENTRO EDUCATIVO LA SACHA-	\$ 7.797.500		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
74		BUESACO					CENTRO EDUCATIVO LAGUNETAS-	\$ 5.549.000		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
75	Juanambu	BUESACO	252110000285	814005427-7	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA-CENTRO EDUCATIVO CRUZ DE SAN ANTONIO-CENTRO EDUCATIVO LLANOS JUANAMBU-CENTRO EDUCATIVO EL RETIRO-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA-	\$ 10.189.500	\$ 28.862.500	*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
76		BUESACO					CENTRO EDUCATIVO CRUZ DE SAN ANTONIO-	\$ 6.212.800		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
77		BUESACO					CENTRO EDUCATIVO LLANOS JUANAMBU-	\$ 6.133.200		*ZONAS DESCUBIERTAS PERMITIENDO EL PASO DE PLAGAS *PAREDES FALTAS DE MANTENIMIENTO Y SIN TERMINAR. 1.4 INSTALACIONES SANITARIAS EN MAL ESTADO. 1.5 NO CUENTAN CON UN SITIO PARA EL SERVIDO
78		BUESACO					CENTRO EDUCATIVO EL RETIRO-	\$ 6.327.000		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS. 3
79	Juanambu	BUESACO	252110000633	800034532-5	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA-ESCUELA INTEGRADA CAMILO TORRES-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA-	\$ 7.582.500	\$ 15.033.730	*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS
80		BUESACO					ESCUELA INTEGRADA CAMILO TORRES-	\$ 7.451.230		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS *LAS PAREDES DEL AREA DE PREPARACION PRESENTAN *DETERIORO Y EN MAL ESTADO *TECHO DEL AREA DE PREPARACION PRESENTA DETERIORO



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

81	Juanambu	BUESACO	252110000773	800109787-1	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA-	\$ 6.423.800	\$ 68.119.800	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
82		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO KM. 50 SAN MARTIN-	\$ 7.488.800		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
83		BUESACO				MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA-CENTRO EDUCATIVO KM. 50 SAN MARTIN-CENTRO EDUCATIVO JUANAMBU-CENTRO EDUCATIVO EL NARANJAL-	\$ 7.256.500		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS *LOS PISOS EN PREPARACION FALTOS DE CONTINUIDAD *LAS PAREDES MANCHADAS Y FALTAS DE MANTENIMIENTO TANTO EN SERVIDO COMO EN PREPARACION *LAS PAREDES PRESENTAN HUMEDAD TANTO EN LA PREPARACION COMO EN EL SERVIDO
84		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO EL NARANJAL-	\$ 6.724.800		*VENTANA Y PUERTA SIN PROTECCION MALLA O ANGOO
85		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO LA VERANERA-CENTRO EDUCATIVO HATILLO GUADALUPE-CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN DE DIOS-	\$ 6.431.900		*LOS PISOS FALTOS DE MANTENIMIENTO *VENTANAS SIN PROTECCION. *NO CUENTA CON LAVAPLATOS
86		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO VERSALLES-CENTRO EDUCATIVO DIVINO NIÑO JESUS-CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN BOSCO-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA	\$ 5.511.500		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS * PISOS EN MAL ESTADO.
87		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN DE DIOS-	\$ 6.461.800		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
88		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO VERSALLES-	\$ 7.656.700		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
89		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO DIVINO NIÑO JESUS-	\$ 7.683.500		*ESQUINAS PISO PARED NO REDONDAS *PAREDES PRESENTAN RUGOSIDADES Y HUMEDAD * PISO EN MAL ESTADO SANITARIO Y PRESENTA DESGASTE * HAY TAPONAMINETO DE DESAGUE RESIDUOS LIQUIDOS * TECHO NO LISO *DESGASTE DE ESTRUCTURA METALICA, *SE EVIDNCIA ACOMULACION DE SUCIEDADES *NO SE EVIDENCIA UN FLUJO ADECUADO DE CIRCULACION DE AIRE
90		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN BOSCO-	\$ 6.480.500		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
91	Juanambu	BUESACO	252110000838	800189937-1	INSTITUCION EDUCATIVA VILLAMORENO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA VILLAMORENO-CENTRO EDUCATIVO LLANO LARGO-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLAMORENO	\$ 7.090.500	\$ 13.555.501	*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
92		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO LLANO LARGO-	\$ 6.465.001		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
93	Juanambu	BUESACO	452110000861	814007236-6	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA JUBANGUANA	INSTITUCION EDUCATIVA JUBANGUANA-	\$ 7.458.500	\$ 49.202.000	*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
94		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO PALACINOY-	\$ 6.817.500		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
95		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO LAS COCHITAS-	\$ 7.797.500		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
96		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO LA REPRESA-	\$ 7.797.500		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
97		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO LAS MINAS-	\$ 6.171.000		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
98		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO EL JARDIN SAN MIGUEL-	\$ 6.989.000		*LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS.
99		BUESACO				CENTRO EDUCATIVO LA INMACULADA-	\$ 6.171.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

100	CHACHAGUI				INSTITUCION EDUCATIVA CHACHAGUI-	\$ 4.218.500		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
101	CHACHAGUI				CENTRO EDUCATIVO CASABUY-	\$ 4.220.500		*TECHOS EN ETERNIT ENLUCIDOS CON PINTURA DE COLOR BLANCO. * TECHO DEL AREA DE ALMACENAMIENTO PRESENTA CONTAMINACION *BOMBILLA NO CUENTAN CON PROTECCION *VENTANAS DEL AREA DE COMEDOR QUE COMUNICAN AL EXTERIOR NO CUENTAN CON MALLA
102	CHACHAGUI				CENTRO EDUCATIVO LAS PALMAS-	\$ 4.356.500		*PISOS PRESENTAN DETERIORO, GRIETAS. *PAREDES PRESENTAN DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HONGOS. *TECHOS PRESENTAN DETERIORO, DESPRENDIMIENTO Y PRESENCIA DE HONGOS POR HUMEDAD.BOMBILLA NO CUENTAN CON PROTECCION. VENTANA JUNTO AL LAVAPLATOS PRESENTA CORROSION Y DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS. * UNIDADES SANITARIAS PRESENTAN ENCHARCAMIENTO DE AGUA EN PISOS, POR FUGA DE AGUA *EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL SECTOR NO GARANTIZA LA POTABILIZACION DEL AGUA, SE POTABILIZA IN-SITU CON CLORO Y METODO DE HERVIDO.
103	CHACHAGUI				CENTRO EDUCATIVO HATO VIEJO-	\$ 5.107.000		*TECHOS EN ETERNIT ENLUCIDOS CON PINTURA DE COLOR BLANCO *PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA. BOMBILLA NO CUENTAN CON PROTECCION *PUERTSA Y VENTILACION DA CUMPLIMIENTO.
104	CHACHAGUI	Centro	252001002740	891201621-1	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA CHACHAGUI-CENTRO EDUCATIVO CASABUY-CENTRO EDUCATIVO LAS PALMAS-CENTRO EDUCATIVO HATO VIEJO-CENTRO EDUCATIVO PALMAS BAJO-CENTRO EDUCATIVO BOSQUE EL COMUN-CENTRO EDUCATIVO EL CONDUR-CENTRO EDUCATIVO LA CRUZ-CENTRO EDUCATIVO UICEO SAN FRANCISCO DE ASIS-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CHACHAGUI	CENTRO EDUCATIVO PALMAS BAJO-	\$ 4.357.500	\$ 47.448.950 * ESTABLECIMIENTO UBICADO EN CERCANIA A UNA GRANJA DE EXPOLTAACION AVICOLA. EN LA PARTE EXTERNA SE EVIDENCIA PRESENCIA DE MOSCAS Y OLORES OFENSIVOS, PRESENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS, PERROS Y DE CRIA GALLINAS DEAMBULANTES LIBREMENTE NO HAY CIERRE PERIMETRAL. *PISOS PRESENTAN DETETRIORO Y GRIETAS. NO CUENTAN CON SIFON DE DRENAJE. *TECHOS NO POSEEN ACABADO LISO, TECHOS EN ETERNIT. * BOMBILLA NO CUENTAN CON PROTECCION. * ESPACIO ENTRE PUERTA Y PISO NO CUENTAN CON PROTECCION.
105	CHACHAGUI					CENTRO EDUCATIVO BOSQUE EL COMUN-	\$ 4.585.000	*PISO POSEE SIFON DE DRENAJE SIN PROTECCION.PAREDES DAN CUMPLIMIENTO. *ALGUNAS VENTANAS NO CUENTAN CON PROTECCION. INSTALACIONES ELECTRICAS Y BOMBILLA NO SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS. TECHOS Y PUERTAS DAN CUMPLIMIENTO. *DETERIORO EN PINTURA EN LAS PAREDES DE LAS UNIDADES SANITARIAS.
106	CHACHAGUI					CENTRO EDUCATIVO EL CONDUR-	\$ 4.393.000	*PISOS NO PRESENTAN CONTINUIDAD.NO CUENTAN CON SIFON DE DRENAJE. *TECHOS EN ETERNIT, SE EVIDENCIA SEÑALES DE HUMEDAD. ESPACIO ENTRE PUETA DE NIGRESO Y PISO NO CUENTA CON PROTECCION. INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA NEVERA SIN PROTECCION. *UNIDAD SANITARIA DE LOS HOMBRES NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO. NO HAY AVISOS ALUSIVOS AL CORRECTO LAVADO DE MANOS.
107	CHACHAGUI					CENTRO EDUCATIVO LA CRUZ-	\$ 5.767.700	* PISOS NO CUENTAN CON SIFON DE DRENAJE. PARED CERCANA AL TECHO PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA. *TECHOS NO POSEEN ACABADO LISO, TECHOS EN ETERNIT. *BOMBILLA NO CUENTAN CON PROTECCION *ORIFICIOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA PUERTA NO CUENTAN CON PROTECCION.
108	CHACHAGUI					CENTRO EDUCATIVO UICEO SAN FRANCISCO DE ASIS-	\$ 10.443.250	*ANIDAMIENTO Y PROLIFERACION DE PLAGAS. *PISOS PRESENTAN DETERIORO, GRIETAS Y DEFECTOS *ORIFICIO DE DRENAJE EN EL PISO NO CUENTA CON REGILLA DE PROTECCION *PAREDES PRESENTAN DETERIORO DE PINTURA, DESPRENDIMIENTO Y PRESENCIA DE HUMEDAD. *TECHOS NO LISOS, EN ETERNIT ENLUCIDOS CON PINTURA DE COLOR BLANCO. *ESPACIOS DE VENTANAS AL ABRIRLAS NO CUENTAN CON PROTECCION.,PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA. *BOMBILLA NO CUENTAN CON PROTECCION. *PUERTA DEL AREA DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR CORROSION. *ESPACIO ENTRE PISO Y PUERTA DE INGRESO NO SE ENCUENTRA PROTEGIDO PARA EVITAR EL INGRESO DE PLAGAS.
109	CHACHAGUI					INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS	\$ 6.761.750	*SIFON DE DRENAJE DE PISOS NO SE ENCUENTRA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PRESENTA TAPONAMIENTO. *TECHOS EN ETERNIT, ENLUCIDOS CON PINTURA DE COLOR CLARO. *BOMBILLA NO CUENTAN CON PROTECCION * VENTANA NO CUENTA CON MALLA ANTI-INSECTOS. * ARTEFACTOS SANITARIOS EN REGULAR ESTADO * SE EVIDENCIA ENCHARCAMIENTO DE AGUA EN PISOS. PUERTAS PRESENTAN CORROSION.



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

110	Centro	CHACHAGUI	252240000015	814006096-7	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS.C.E. EL CONVENTO-CENTRO EDUCATIVO PASIZARA-CENTRO EDUCATIVO PORTACHUELO- CENTRO EDUCATIVO MERLO- CENTRO EDUCATIVO LA MORABIA- CENTRO EDUCATIVO HIGUERON- CENTRO EDUCATIVO LA VICTORIA- DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS	C.E. EL CONVENTO-	\$ 4.879.000	\$ 38.547.500	*PAREDES DE AREA DE ALMACENAMIENTO Y AREA DE SERVIDO PRESENTAN HUMEDAD. *TECHOS EN ETERNIT, ENLUCIDOS CON PINTURA DE COLOR CLARO, PRESENTAN HUMEDAD Y DESPRENDIMIENTO DE PINTURA. * BOMBILLA NO CUENTAN CON PROTECCION. LA PUERTA DE INGRESO AL AREA DE PREPARACION PRESENTA ESPACIO AMPLIO CON EL PISO SIN PROTECCION. *UNIDAD SANITARIA DE LOS HOMBRES SIN PUERTA.NO HAY AVISOS ALUSIVOS AL LAVADO DE MANOS.
111		CHACHAGUI					CENTRO EDUCATIVO PORTACHUELO-	\$ 5.135.500		* PISOS NO CUENTAN CON SISTEMA DE DRENAJE. *PAREDES PRESENTAN HUMEDAD A LAS AREAS CERANAS AL TECHO, AREAS DE PREPARACION Y SERVIDO. *TECHOS EN ETERNIT, ENLUCIDOS CON PINTURA DE COLOR BLANCO,PRESENCIA DE HUMEDAD. *BOMBILLA NO CUENTAN CON PROTECCION *VENTANA DEL AREA DE SERVIDO NO CUENTA CON PROTECCION *ARTEFACTOS SANITARIOS AVERIADOS.NO HAY AVISOS ALUSIVOS AL CORRECTO LAVADO DE MANOS.
112		CHACHAGUI					CENTRO EDUCATIVO PASIZARA-	\$ 4.364.500		*PAREDES DE AREA DE SERVIDO PRESENTAN HUMEDAD Y DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN AREA CERCANA AL PISO. PISOS NO CUENTAN CON SIFON DE DRENAJE. *TECHOS EN ETERNIT, ENLUCIDOS CON PINTURA DE COLOR CLARO.
113		CHACHAGUI					CENTRO EDUCATIVO MERLO-	\$ 4.172.000		*PAREDES PRESENTAN DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN LA PARTE SUPERIOR CERCA AL TECHO. PISOS DA CUMPLIMIENTO. *TECHOS DEL AREA DE ALMACENAMIENTO NO USO. BOMBILLA NO CUENTAN CON PROTECCION. INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE BODEGA NO ESTAN PROTEGIDAS. *ARTEFACTOS SANITARIOS EN REGULAR ESTADO, SE EVIDENCIA ENCHARCAMIENTO DE AGUA EN PISOS. UNIDADES SANITARIAS DE LOS ESTUDIANTES NO CUENTAN CON PUERTAS.
114		CHACHAGUI					CENTRO EDUCATIVO LA MORABIA-	\$ 4.380.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
115		CHACHAGUI					CENTRO EDUCATIVO HIGUERON-	\$ 4.690.000		*PISOS NO LISOS, PRESENTAN HUMEDAD. NOCUENTAN CON SISTEMA DE DRENAJE. PAREDES NO LISAS. *TECHOS EN ETERNIT.BASES DE MADERA BOMBILLA NO CUENTAN CON PROTECCION. *ARTEFACTOS SANITARIOS AVERIADOS.NO HAY AVISOS ALUSIVOS AL CORRECTO LAVADO DE MANOS.
116		CHACHAGUI					CENTRO EDUCATIVO LA VICTORIA-	\$ 4.164.750		*TECHOS EN ETERNIT, ENLUCIDOS CON PINTURA DE COLOR BLANCO,PRESENCIA DE HUMEDAD. BOMBILLA NO CUENTAN CON PROTECCION. VENTILACION CUMPLE. * ARTEFACTOS SANITARIOS AVERIADOS.PAREDES NO LISAS.PUERTAS AVERIADAS. NO HAY AVISOS ALUSIVOS AL CORRECTO LAVADO DE MANOS.
117	Rio Mayo	COLÓN	252203000307	814006472-3	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN CARLOS	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO PALACIO BAJO-CENTRO EDUCATIVO PALACIO ALTO-CENTRO EDUCATIVO EL CUJACAL-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN CARLOS	CENTRO EDUCATIVO PALACIO BAJO-	\$ 4.714.000	\$ 13.282.250	*PINTURA DETERIORADA * VENTANAS SIN PROTECCION CONTRA EL INGRESO DE PLAGAS Y OTROS CONTAMINATES * NO SE ENCUENTRAN AVISOS ALUCIVOS A LA IMPORTANCIA DEL LAVADO DE MANOS.
118		COLÓN					CENTRO EDUCATIVO PALACIO ALTO-	\$ 4.164.750		*PINTURA DETERIORADA *VENTANAS SIN PROTECCION CONTRA EL INGRESO DE PLAGAS Y OTROS CONTAMINATES *NO SE ENCUENTRAN AVISOS ALUCIVOS A LA IMPORTANCIA DEL LAVADO DE MANOS.
119		COLÓN					CENTRO EDUCATIVO EL CUJACAL-	\$ 4.403.500		*PISOS AGRIETADOS *TECHOS CON GRIETAS
120	Rio Mayo	COLÓN	252203000374	814002093-7	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESCUELA INTEGRADA VILLANUEVA- CENTRO EDUCATIVO DIVINO NIÑO GUAITARILLA-CENTRO EDUCATIVO ALTO DE VILLANUEVA- DE LA - DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	ESCUELA INTEGRADA VILLANUEVA-	\$ 5.825.500	\$ 19.779.500	*PISOS PRESENTAN AGRIETAS
121		COLÓN					CENTRO EDUCATIVO DIVINO NIÑO GUAITARILLA-	\$ 4.868.500		*PISOS PRESENTAN GRIETAS
122		COLÓN					CENTRO EDUCATIVO ALTO DE VILLANUEVA-	\$ 4.143.500		* TECHOS CON GRIETAS
123		COLÓN					CENTRO EDUCATIVO PALACIO CENTRO-	\$ 4.942.000		*PISOS AGRIETADOS
124	Rio Mayo	COLÓN	352203000018	800106381-1	INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO LOPEZ ALVAREZ	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS	INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO LOPEZ ALVAREZ-	\$ 4.868.500	\$ 4.868.500	*PISOS AGRIETADOS
125	Occidente	CONSACÁ	252207000018	800255353-1	INSTITUCION EDUCATIVA CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESCUELA RURAL MIXTA RUMIPAMBA-CENTRO EDUCATIVO VERACRUZ DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	ESCUELA RURAL MIXTA RUMIPAMBA	\$ 6.269.500	\$ 12.556.500	*PISOS AGRIETADOS
126		CONSACÁ					CENTRO EDUCATIVO VERACRUZ	\$ 6.287.000		*PISOS AGRIETADOS
127		CONSACÁ				MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA	CENTRO EDUCATIVO CHURUPAMBA	\$ 5.365.200		*EL ESTBLECIMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO A ORILLAS DE LA QUEBRADA Y PRESENTA PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO DE AGUA .



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

128	Occidente	CONSACÁ	352207000021	814006030-1	INSTITUCION EDUCATIVA LOS LIBERTADORES	INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO CHURUPAMBA-CENTRO EDUCATIVO EL TEJAR-CENTRO EDUCATIVO ALTO TINAJILLAS-CENTRO EDUCATIVO LA AGUADA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA LOS LIBERTADORES	CENTRO EDUCATIVO EL TEJAR	\$ 6.093.000	\$ 22.031.450	*PAREDES DEL AREA DE PREPARACION CON PRESENCIA DE HUMEDAD
129		CONSACÁ				CENTRO EDUCATIVO ALTO TINAJILLAS	\$ 4.455.500	*TECHOS AGRIETADOS		
130		CONSACÁ				CENTRO EDUCATIVO LA AGUADA	\$ 6.117.750	*TECHOS DETERIORADOS QUE ACUMULAN SUCIEDAD QUE PUEDE CAER SOBRE LOS ALIMENTOS		
131	Ex Provincia de Obando	CÓRDOBA	152215000138	891201561-6	INSTITUCION EDUCATIVA SAN BARTOLOME	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN BARTOLOME DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA SAN BARTOLOME	INSTITUCION EDUCATIVA SAN BARTOLOME	\$ 10.002.000	\$ 10.002.000	*TECHOS DETERIORADOS QUE ACUMULAN SUCIEDAD QUE PUEDE CAER SOBRE LOS ALIMENTOS
132	Ex Provincia de Obando	CÓRDOBA	252215000035	814000297-3	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROECOLOGICA DE MALES	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROECOLOGICA DE MALES-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROECOLOGICA DE MALES	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROECOLOGICA DE MALES-	\$ 4.002.000	\$ 4.002.000	*TECHOS DETERIORADOS QUE ACUMULAN SUCIEDAD QUE PUEDE CAER SOBRE LOS ALIMENTOS
133	Ex Provincia de Obando	CÓRDOBA	252215000469	814005581-3	INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO MUESMUELAN ALTO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER	CENTRO EDUCATIVO MUESMUELAN ALTO-	\$ 10.002.000	\$ 10.002.000	*TECHOS DETERIORADOS QUE ACUMULAN SUCIEDAD QUE PUEDE CAER SOBRE LOS ALIMENTOS
134	Ex Provincia de Obando	CÓRDOBA	452215000492	814005999-8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA INDIGENA DEL RESGUARDO DE MALES	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO SANTA BRIGIDA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA INDIGENA DEL RESGUARDO DE MALES	CENTRO EDUCATIVO SANTA BRIGIDA-	\$ 10.002.000	\$ 10.002.000	*UNIDADES SANITARIAS EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
135	Ex Provincia de Obando	CUASPUD	152224000019	800252706-4	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES-CENTRO EDUCATIVO EL CARCHI-CENTRO EDUCATIVO CHAVISNAN-CENTRO EDUCATIVO DE MONTENEGRO-CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO DEL SOCORRO-CENTRO EDUCATIVO PUENTE DE TIERRA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES	\$ 6.721.500	\$ 29.090.400	* EL ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA EN UN SITIO DONDE PERMITE EL INGRESO DE ANIMALES DOMESTICOS *UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS, * PISOS CON GRIETAS *PAREDES PRESENTAN HUMEDAD Y MANCHADAS FALTA DE MANTENIMIENTO.
136		CUASPUD					CENTRO EDUCATIVO EL CARCHI	\$ 4.637.500		*EL ESTABLECIMIENTO ESTA UBICADO EN UN SITIO DONDE PERMITE EL INGRESO DE ANIMALES DOMESTICOS *EL ESTABLECIMIENTO DISPONE DE SERVICIOS SANITARIOS PERO UNO DE ELLOS PRESENTA DAÑOS Y ESTA SIN FUNCIONAMIENTO
137		CUASPUD					CENTRO EDUCATIVO CHAVISNAN	\$ 4.161.300		*EL ESTABLECIMIENTO PERMITE EL ACCESO A ANIMALES DOMESTICOS
138		CUASPUD					CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO DE MONTENEGRO	\$ 4.421.300		* EL ESTABLECIMIENTO ESTA UBICADO EN SITIO DONDE PERMITE EL INGRESO DE ANIMALES DOMESTICOS U OTROS INSECTOS *LAS PAREDES PRESENTAN RUGOSIDADES *LOS BOMILLOS SE ENCUENTRAN SIN PROTECCION
139		CUASPUD					CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO DEL SOCORRO	\$ 4.298.300		*EL ESTABLECIMIENTO ESTA UBICADO EN UN SITIO DONDE PERMITE EL INGRESO DE ANIMALES DOMESTICOS *LA MANIPULADORA NO CUENTA CON ACCESO A UNIDAD SANITARIA
140		CUASPUD					CENTRO EDUCATIVO PUENTE DE TIERRA	\$ 4.850.500		*EL ESTABLECIMIENTO ESTA UBICADO EN UN SITIO DONDE PERMITE EL INGRESO DE ANIMALES DOMESTICOS *UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS, PAREDES MANCHADAS FALTA DE MANTENIMIENTO. * EL TECHO ES DE MATERIAL NO SANITARIO SE EVIDENCIA ACUMULACION DE POLVO PRESENTA GRIETAS QUE PERMITE EL INGRESO DE PLAGAS Y AGUAS LLUVIA *LA MANIPULADORA NO CUANTA CON ACCESO A UNIDAD SANITARIA
141		CUASPUD				MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS	INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN GARCIA CARLOSAMA	\$ 6.287.000		* LAS PAREDES PRESENTAN RUGOSIDADES Y HUMEDAD LO QUE DIFICULTA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION TECHOS PRESENTAN RUGOSIDADES *LAS LAMPARAS NO CUENTAN CON PROTECCION PARA EVITAR LA CAIDA DE PARTICULAS EN CASO DE RUPTURA



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

142	Ex Provincia de Obando	CUASPUD	252224000145	814006017-5	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA INDIGENA SEBASTIAN GARCIA CARLOSAMA	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN GARCIA CARLOSAMA CENTRO EDUCATIVO MACAS DE CHAUTALA-CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CHUNGANA-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA INDIGENA SEBASTIAN GARCIA CARLOSAMA	CENTRO EDUCATIVO MACAS DE CHAUTALA	\$ 5.365.200	\$ 15.813.500	*EL ESTABLECIMIENTO ESTA UBICADO EN UN LUGAR DONDE PERMITE EL INGRESO DE ANIMALES DOMESTICOS *LOS PISOS PRESENTAN GRIETAS LAS PAREDES PRESENTAN HUMEDADES
143		CUASPUD					CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CHUNGANA	\$ 4.161.300		*EL ESTABLECIMIENTO ESTA UBICADO EN UN SITIO DONDE PERMITE EL INGRESO DE ANIMALES DOMESTICOS
144	Ex Provincia de Obando	CUMBAL	252227000138	814006476-2	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE MAYASQUER	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE MAYASQUER-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE MAYASQUER	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE MAYASQUER-	\$ 9.952.200	\$ 9.952.200	*TECHOS DETERIORADOS QUE ACUMULAN SUCIEDAD QUE PUEDE CAER SOBRE LOS ALIMENTOS
145	Ex Provincia de Obando	CUMBAL	252227000162	900081185-5	INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES DE CUAICAL	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA ANDES DE CUAICAL-CENTRO EDUCATIVO GUAN CENTRO-CENTRO EDUCATIVO MACHINES-CENTRO EDUCATIVO SAN JUDAS-CENTRO EDUCATIVO EL TAMBILLO-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES DE CUAICAL	INSTITUCION EDUCATIVA ANDES DE CUAICAL-	\$ 7.800.000	\$ 32.544.590	*AREA DE DISEÑO NO PROPIO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
146		CUMBAL					CENTRO EDUCATIVO GUAN CENTRO-	\$ 4.449.000		*TECHO FALSO DE MATERIAL NO IMPERMEABLE, *PAREDES SIN MANTENIMIENTO, *NO HAY SUFICIENTE ILUMINACION *LAMPARAS NO PROTEGIDAS,
147		CUMBAL					CENTRO EDUCATIVO MACHINES-	\$ 5.154.000		*ESQUINAS PISO PARED NO REDONDAS *TECHO NO LISO , NO CUENTAN CON INSTRUMENTO DE MEDICION DE TEMPERATURAS,
148		CUMBAL					CENTRO EDUCATIVO SAN JUDAS-	\$ 7.609.028		*TECHO FALSO DE MATERIAL NO IMPERMEABLE, *PAREDES SIN MANTENIMIENTO, *NO HAY SUFICIENTE ILUMINACION *LAMPARAS NO PROTEGIDAS,
149		CUMBAL					CENTRO EDUCATIVO EL TAMBILLO-	\$ 7.532.562		*TECHO FALSO DE MATERIAL NO IMPERMEABLE, PAREDES SIN MANTENIMIENTO, *NO HAY SUFICIENTE ILUMINACION, LAMPARAS NO PROTEGIDAS,
150	Ex Provincia de Obando	CUMBAL	252227000791	800045612-3	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRO SEÑOR DEL RIO DE CHILES	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO CHILES-CENTRO EDUCATIVO CRISTO REY-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRO SEÑOR DEL RIO DE CHILES	CENTRO EDUCATIVO CHILES-	\$ 8.060.000	\$ 15.860.000	*TECHO NO LISO *NO SE EVIDENCIA UN FLUJO ADECUADO DE CIRCULACION DE AIRE *NO CUENTAN CON INSTRUMENTO DE MEDICION DE TEMPERATURAS.
151		CUMBAL					CENTRO EDUCATIVO CRISTO REY-	\$ 7.800.000		*TECHO NO LISO CUENTA CON ESTRUCTURA METALICA QUE DIFICULTA PROCESOS DE SANITIZACION ,
152	Ex Provincia de Obando	CUMBAL	252227000880	800215020-3	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA INDIGENA PANAN	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO EL LAUREL-CENTRO EDUCATIVO PUSCUELAN-CENTRO EDUCATIVO LA LIBERTAD-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA INDIGENA PANAN	CENTRO EDUCATIVO EL LAUREL-	\$ 5.127.500	\$ 20.477.300	*TECHO NO LISO CUENTA CON ESTRUCTURA METALICA QUE DIFICULTA PROCESOS DE SANITIZACION ,
153		CUMBAL					CENTRO EDUCATIVO PUSCUELAN-	\$ 7.800.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
154		CUMBAL					CENTRO EDUCATIVO LA LIBERTAD-	\$ 7.549.800		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
155	Cordillera		252233000212	900479556-4	INSTITUCION EDUCATIVA PIZANDA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA PIZANDA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA PIZANDA	INSTITUCION EDUCATIVA PIZANDA-	\$ 6.703.000	\$ 6.703.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
156	Cordillera	CUMBITARA	252233000425	800029202-1	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO SANTA ROSA DE CUMBITARA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO SANTA ROSA-CENTRO EDUCATIVO DE SIDON-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO SANTA ROSA DE CUMBITARA	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO SANTA ROSA-	\$ 10.002.000	\$ 16.705.000	*TECHO NO LISO CUENTA CON ESTRUCTURA METALICA QUE DIFICULTA PROCESOS DE SANITIZACION ,
157		CUMBITARA					CENTRO EDUCATIVO DE SIDON-	\$ 6.703.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

158	Cordillera	CUMBITARA	152233000013	800209906-9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO DE CUMBITARA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN BOSCO-DE LA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO DE CUMBITARA	CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN BOSCO-	\$ 6.703.000	\$ 6.703.000	*TECHOS EN ZINC DETERIORADO PRESENTA GOTERAS - * BAÑO UTILIZADO COMO ESPACIO PARA ALMACENAR RESIDUOS E IMPLEMENTOS DE ASEO -
159	Sanquianga	EL CHARCO	152250000566	840001014-5	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL SAN JUAN BAUTISTA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL SAN JUAN BAUTISTA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL SAN JUAN BAUTISTA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL SAN JUAN BAUTISTA-	\$ 4.002.000	\$ 4.002.000	*PAREDES CON HUMEDAD, ASPEREZAS, PRESENTA GRIETAS * PISO CON HUMEDAD NO HAY CONTINUIDAD EN LAS BALDOSAS Y CON ORIFICIOS CON HUMEDAD. * TECHO PERMITE EL INGRESO DE PLAGAS Y OTROS CONTAMINANTES. *INSUFICIENTE ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE PREPARACIÓN.
160	Sanquianga	EL CHARCO	152250001082	840000421-5	INSTITUCION EDUCATIVA EL CANAL	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA EL CANAL NOCTURNO MARIANO OSPINA PEREZ-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA EL CANAL	INSTITUCION EDUCATIVA EL CANAL NOCTURNO MARIANO OSPINA PEREZ-	\$ 7.615.000	\$ 7.615.000	*PISO EN ALGUNOS LUGARES CON GRIETAS, EL DRENAJE SIN PROTECCION. * TECHO PERMITE EL INGRESO DE PLAGAS Y OTROS CONTAMINANTES. *MESONES AGRIETADOS, PRESENTAN ROTURAS Y GRIETAS.
161	Sanquianga	EL CHARCO	252250000072	840001138-1	INSTITUCION EDUCATIVA BASICA SAN JOSE DEL TAPAJE	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TAPAJE-CENTRO EDUCATIVO NIÑOS SANTA CATALINA-CENTRO EDUCATIVO EL CARMELO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA BASICA SAN JOSE DEL TAPAJE	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TAPAJE-	\$ 8.060.000	\$ 20.088.000	*PISO EN ALGUNOS LUGARES CON GRIETAS, EL DRENAJE SIN PROTECCION. *TECHO PERMITE EL INGRESO DE PLAGAS Y OTROS CONTAMINANTES. * INSTALACIONES SANITARIAS NO CUENTA CON ELEMENTOS DE HIGIENE PERSONAL. DEFICIENTES ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. * MESONES AGRIETADOS, PRESENTAN ROTURAS Y GRIETAS.
162		EL CHARCO					CENTRO EDUCATIVO NIÑOS SANTA CATALINA	\$ 6.014.000		*PISO EN ALGUNOS LUGARES CON GRIETAS *EL DRENAJE SIN PROTECCION. * TECHO PERMITE EL INGRESO DE PLAGAS Y OTROS CONTAMINANTES. *NSTALACIONES SANITARIAS NO CUENTA CON ELEMENTOS DE HIGIENE PERSONAL. DEFICIENTES ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. *MESONES AGRIETADOS, PRESENTAN ROTURAS Y GRIETAS.
163		EL CHARCO					CENTRO EDUCATIVO EL CARMELO-	\$ 6.014.000		*TECHOS EN ZINC DETERIORADO PRESENTA GOTERAS - *BAÑO UTILIZADO COMO ESPACIO PARA ALMACENAR RESIDUOS E IMPLEMENTOS DE ASEO -
164	Sanquianga	EL CHARCO	252250000129	900037932-4	INSTITUCION EDUCATIVA LA TRIBUNA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA LA TRIBUNA-CENTRO EDUCATIVO PAMBILERO-CENTRO EDUCATIVO EL ROSARIO-CENTRO EDUCATIVO MAIZ BLANCO-CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA LA TRIBUNA	INSTITUCION EDUCATIVA LA TRIBUNA-	\$ 4.002.000	\$ 20.010.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
165		EL CHARCO					CENTRO EDUCATIVO PAMBILERO-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
166		EL CHARCO					CENTRO EDUCATIVO EL ROSARIO-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
167		EL CHARCO					CENTRO EDUCATIVO MAIZ BLANCO-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

168		EL CHARCO					CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
169	Sanquianga	EL CHARCO	352250000514	840001068-2	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-	\$ 4.002.000	\$ 4.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
170	Sanquianga	EL CHARCO	352250000514	840001065-0	INSTITUCION EDUCATIVA EL HORMIGUERO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA EL HORMIGUERO-CENTRO EDUCATIVO ESTERO MARTINEZ- DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA EL HORMIGUERO	INSTITUCION EDUCATIVA EL HORMIGUERO-	\$ 8.060.000	\$ 16.120.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
171		EL CHARCO					CENTRO EDUCATIVO ESTERO MARTINEZ-	\$ 8.060.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
172	Sanquianga	EL CHARCO	252250000722	900037936-3	INSTITUCION EDUCATIVA BAZAN	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA DE BAZAN-CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO LA LAGUNA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA BAZAN	INSTITUCION EDUCATIVA DE BAZAN-	\$ 4.002.000	\$ 8.004.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
173		EL CHARCO					CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO LA LAGUNA-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
174	Ex Provincia de Obando	EL CONTADERO	152210000261	800220268-2	INSTITUCION EDUCATIVA SAN CARLOS	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE QUISNAMUEZCENTRO EDUCATIVO EL CONTADERITOCENTRO EDUCATIVO SAN ANDRESDE LA - INSTITUCION EDUCATIVA SAN CARLOS	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE QUISNAMUEZ	\$ 10.002.000	\$ 26.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
175		EL CONTADERO					CENTRO EDUCATIVO EL CONTADERITO	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
176		EL CONTADERO					CENTRO EDUCATIVO SAN ANDRES	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
177	Ex Provincia de Obando	EL CONTADERO	252210000096	814006658-6	INSTITUCION EDUCATIVA LAS DELICIAS	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA LAS DELICIASDE LA - INSTITUCION EDUCATIVA LAS DELICIAS	INSTITUCION EDUCATIVA LAS DELICIAS	\$ 10.002.000	\$ 10.002.000	*NO CUENTA CON RECIPIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS * EL AGUA SE POTABILIZA MEDIANTE HERVIDO) * NO CUENTA CON PLAN DE SANEAMIENTO



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

178	Guambuyaco	EL PEÑOL	25226000062	814005251-8	INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS	Y/O LA DEL	INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS	\$ 6.087.000	\$ 6.087.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
179	Guambuyaco	EL PEÑOL	252260000275	891201704-2	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	Y/O LA DEL	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	\$ 6.087.000	\$ 13.145.700	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
180		EL PEÑOL				INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN		CENTRO EDUCATIVO PEÑOL VIEJO	\$ 7.058.700		*LAS INTALACIONES SANITARIAS PRESENTAN MALOS OLORES
181	Cordillera	EL ROSARIO	252256000139	814006878-1	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA	Y/O LA DEL	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA	\$ 6.871.068	\$ 6.871.068	*UNA PARTE DE LA PARED DEL ÁREA DE PREPARACIÓN PRESENTA HUMEDAD *VENTANA ÁREA DE PREPARACIÓN SIN PROTECCIÓN ADECUADA
182	Cordillera	EL ROSARIO	252256000180	891281185-1	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO SAN MARTIN PEREZCENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE LA MONTAÑA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	Y/O LA DEL	CENTRO EDUCATIVO SAN MARTIN PEREZ	\$ 5.512.500	\$ 11.578.000	*ANGELO DETERIORADO EN VENTANAS ÁREA DE PREPARACIÓN Y SERVIDO DEL ALIMENTOS * UNIDAD SANITARIA FUNCIONANDO PARCIALMENTE *FALTA DE CONTINUIDAD EN MESÓN DEL LAVAPLATOS ÁREA DE PREPARACIÓN *NO CUENTA CON SUPERFICIE ADECUADA PARA EL FRACCIONAMIENTO DE LOS ALIMENTOS,
183		EL ROSARIO				INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO		CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE LA MONTAÑA	\$ 6.065.500		*VENTANA ÁREA DEL SERVIDO DEL ALIMENTO SIN LA PROTECCIÓN ADECUADA,
184		EL ROSARIO						INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	\$ 5.910.000		*PINTURA DE LAS PAREDES EN MAL ESTADO,
185		EL ROSARIO						CENTRO EDUCATIVO LOMA PAMBA	\$ 5.440.400		*VENTANAS ÁREAS DE PREPARACIÓN Y SERVIDO NO DISPONE DE UNA PROTECCIÓN ADECUADA CONTRA EL INGRESO DE PLAGAS Y OTROS CONTAMINANTES *UNIDAD SANITARIA CON FUGAS DE AGUA, *SUPERFICIE PARA EL FRACCIONAMIENTO DEL ALIMENTO EN MALAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO
186	Cordillera	EL ROSARIO	252256000210	814006897-1	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUSCENTRO EDUCATIVO LOMA PAMBACENTRO EDUCATIVO LOS PINOSDE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS	Y/O LA DEL	CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS	\$ 7.800.000	\$ 19.150.400	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
187		EL ROSARIO						INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	\$ 6.211.000		*LÁMPARA SIN PROTECCIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA CAÍDA DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS AL ALIMENTO,
188	Cordillera	EL ROSARIO	252256000619	814005042-5	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMENCENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE CUMBITARADE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	Y/O LA DEL	CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE CUMBITARA	\$ 7.800.000	\$ 14.011.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
189	Rio Maun	EL TABLÓN DE GOMEZ	252256000733	814000378-3	INSTITUCION EDUCATIVA LAS MESAS INSEM	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	Y/O LA DEL	INSTITUCION EDUCATIVA LAS MESAS INSEM	\$ 10.002.000	\$ 18.008.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

150		EL TABLÓN DE GOMEZ			MESAS	INSTITUCION EDUCATIVA LAS MESAS INSEMCENTRO EDUCATIVO DOÑA JUANA DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA LAS MESAS	CENTRO EDUCATIVO DOÑA JUANA-	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
151	Rio Mayo	EL TABLÓN DE GOMEZ	252258000390	800129014-0	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA INGA DE APONTE	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS : INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA INGA DE APONTE CENTRO EDUCATIVO POMPEYA- CENTRO EDUCATIVO LA ISLA- CENTRO EDUCATIVO LA ISLA- CENTRO EDUCATIVO LA INMACULADA-CENTRO EDUCATIVO EL PALMAR- INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA INGA DE APONTE	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA INGA DE APONTE-	\$ 10.443.250	\$ 37.879.750	*TECHOS FALTOS DE MANTENIMIENTO ,
152		EL TABLÓN DE GOMEZ					CENTRO EDUCATIVO POMPEYA-	\$ 6.437.250		*TECHOS FALTOS DE MANTENIMIENTO ,
153		EL TABLÓN DE GOMEZ					CENTRO EDUCATIVO LA ISLA-	\$ 7.800.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
154		EL TABLÓN DE GOMEZ					CENTRO EDUCATIVO LA INMACULADA-	\$ 6.437.250		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
155		EL TABLÓN DE GOMEZ					CENTRO EDUCATIVO EL PALMAR-	\$ 6.762.000		*TECHOS FALTOS DE MANTENIMIENTO ,
156	Guambuyaco	EL TAMBO	152260000017	800208076-6	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA JESUS NAZARENO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS : INSTITUCION EDUCATIVA JESUS NAZARENO-CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DEL CIDRALCENTRO EDUCATIVO LA OVEJERA-CENTRO EDUCATIVO BELLO HORIZONTE- CENTRO EDUCATIVO EL ZANJON- CENTRO EDUCATIVO CAPULI DE MINAS- CENTRO EDUCATIVO RICAURTE- CENTRO EDUCATIVO AZOGUE- CENTRO EDUCATIVO EL CIDRAL- CENTRO EDUCATIVO SANTA LUCIA- CENTRO EDUCATIVO EL PLACER- DE LA - STITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA JESUS NAZARENO	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS NAZARENO-	\$ 5.202.600	\$ 62.301.550	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
157		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DEL CIDRAL	\$ 5.061.800		*PINTURA DE PAREDES DEL AREA DE PREPARACION Y SERVIDO SE ENCUENTRAN DETERIORADAS. *LAS UNIONES ENTRE PISOS Y PAREDES NO SON REDONDEADAS Y PRESENTAN GRIETAS. * LAMPARAS SE ENCUENTRAN SIN PROTECCION . PUERTAS DEL AREA DE PREPARACION SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, TECHOS NO SON DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION.
158		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO LA OVEJERA-	\$ 3.930.700		*PINTURA DE TECHOS SE ENCUENTRAN DETERIORADAS *LAMPARAS SE ENCUENTRAN SIN PROTECCION.
159		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO BELLO HORIZONTE-	\$ 4.161.600		*PAREDES PRESENTAN HUMEDAD Y DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN EL AREA DE PREPARACION Y SERVIDO, *LAS UNIONES ENTRE PISOS Y PAREDES NO SON REDONDEADAS.
160		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO EL ZANJON-	\$ 5.202.600		*LAMPARAS NO SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS
161		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO CAPULI DE MINAS-	\$ 7.306.550		*ORINALES DE NIÑOS NO FUNCIONAN
162		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO RICAURTE-	\$ 3.930.700		*TECHO DEL AREA DE SERVIDO SE ENCUENTRA DETERIORADO *LAMPARAS SIN PROTECCION
163		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO POCAURCO-	\$ 4.521.000		*LOS PISOS NO SON DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, LAS UNIONES ENTRE PISOS Y PAREDES NO SON REDONDEADAS. *TECHOS NO SON DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION , LAMPARAS NO SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS. *UNIDADES EN MAL ESTADO.
164		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO AZOGUE-	\$ 6.762.000		* LAS UNIONES ENTRE PISOS Y PAREDES NO SON REDONDEADAS. *LAMPARAS NO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE MANTENIMIENTO.
165		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO SANTA LUCIA-	\$ 4.478.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

206		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO EL CIDRAL-	\$ 7.781.000		* PINTURA DE PAREDES DEL AREA DE PREPARACION Y SERVIDO SE ENCUENTRAN DETERIORADAS. * LAS UNIONES ENTRE PISOS Y PAREDES NO SON REDONDEADAS Y PRESENTAN GRIETAS.
207		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO EL PLACER-	\$ 3.963.000		*PARTE DEL TECHO PRESENTA FISURAS , LAMPARAS SIN PROTECCION
208	Guambuyaco	EL TAMBO	152260000190	891201078-1	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS		INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS-	\$ 5.767.300	\$ 69.564.650	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO
209		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO CHUZA-	\$ 5.767.300		*LAMPARAS NO SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS CONTRA EL INGRESO DE PLAGAS Y OTROS CONTAMINANTES
210		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO POTRERILLO-	\$ 4.161.600		*PAREDES DEL AREA DE SERVIDO PRESENTA HUMEDAD, *PAREDES AREA DE PREPARACION PRESENTAN GRIETAS
211		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO TANGUANA-	\$ 5.937.000		* PAREDES DEL AREA DE PREPARACION PRESENTA GRIETAS * LAMPARAS SE ENCUENTRAN SIN PROTECCION.
212		EL TAMBO				MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS-	CENTRO EDUCATIVO HUMITARO-	\$ 6.853.250		*UNIDADES SANITARIAS EN MAL ESTADO.
213		EL TAMBO				CENTRO EDUCATIVO CHUZA- CENTRO EDUCATIVO POTRERILLO- CENTRO EDUCATIVO TANGUANA- CENTRO EDUCATIVO HUMITARO-	CENTRO EDUCATIVO GRANADILLO-	\$ 3.930.700		* LAMPARAS NO SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS CONTRA EL INGRESO DE PLAGAS Y OTROS CONTAMINANTES
214		EL TAMBO				CENTRO EDUCATIVO EL TAMBILLO- CENTRO EDUCATIVO TROJAYACO- CENTRO EDUCATIVO PLAN VERDE- CENTRO EDUCATIVO ALTO CASCAJAL-CENTRO EDUCATIVO LAS PALMAS-CENTRO EDUCATIVO LA SULTANA-CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO-CENTRO EDUCATIVO ALTO SAN PABLO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBILLO-	\$ 4.702.500		* PAREDES DEL AREA DE PREPARACION FACILITAN LA ACUMULACION DE SUCIEDAD Y AFECTA SU LIMPIEZA. *LAMPARAS NO SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS.
215		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO TROJAYACO-	\$ 5.405.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO
216		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO PLAN VERDE-	\$ 5.295.600		*LAMPARAS SE ENCUENTRAN SIN PROTECCION
217		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO ALTO CASCAJAL-	\$ 4.278.500		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO
218		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO LAS PALMAS-	\$ 3.930.700		*PAREDES DEL AREA DE SERVIDO PRESENTA GRIETAS. * LAMPARAS SE ENCUENTRAN SIN PROTECCION
219		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO LA SULTANA-	\$ 4.062.000		*LAMPARAS SE ENCUENTRAN SIN PROTECCION
220		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO-	\$ 3.930.700		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO
221		EL TAMBO					CENTRO EDUCATIVO ALTO SAN PABLO-	\$ 5.542.500		*LAMPARAS SE ENCUENTRAN SIN PROTECCION, *MALLAS DE VENTANA SE ENCUENTRAN DETERIORADAS.
222	Guambuyaco	EL TAMBO	2522600000054	814005938-9	INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO		INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO-	\$ 10.702.500	\$ 41.405.100	*DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN PAREDES DEL AREA DE SERVIDO, *PAREDES DEL AREA DE ALMACENAMIENTO PRESENTA HUMEDAD. *LAMPARAS NO SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS, * ANGOE DEL AREA DE SERVIDO SE ENCUENTRA DETERIORADO, PUERTA DEL AREA DE PREPARACION PRESENTA CORROSION. * PAREDES DEL AREA DE ALMACENAMIENTO PRESENTA HUMEDAD. * EL RESTAURANTE ESCOLAR NO CUENTA CON UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
223		EL TAMBO				MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO-CENTRO EDUCATIVO SAN PABLO-CENTRO EDUCATIVO CHAGRAURCO-CENTRO	CENTRO EDUCATIVO SAN PABLO-	\$ 5.865.200		*PAREDES DEL AREA DE PREPARACION PRESENTA HUMEDAD. * LAMPARAS SE ENCUENTRAN SIN PROTECCION CONTRA EL INGRESO DE PLAGAS Y OTROS CONTAMINANTES



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

224		EL TAMBO				EDUCATIVO CASCAJAL BAJO- CENTRO EDUCATIVO LA CAFELINA- CENTRO EDUCATIVO LOS LIMOS- CENTRO EDUCATIVO AMINDA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO	CENTRO EDUCATIVO CHAGRAURCO-	\$ 5.877.000		*LAMPARAS SE ENCUENTRAN SIN PROTECCION, PINTURA DE TECHOS DETERIORADO.
225		EL TAMBO				CENTRO EDUCATIVO CASCAJAL BAJO-	\$ 5.545.600	* PINTURA DE PAREDES DEL AREA DE PREPARACION SE ENCUENTRAN DETERIORADAS. *PARTE DEL TECHO PRESENTANA ABERTURA QUE PERMITE EL INGRESO DE PLAGAS Y OTROS CONTAMINANTES.		
226		EL TAMBO				CENTRO EDUCATIVO LA CAFELINA-	\$ 3.930.700	*LAMPARAS NO SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS, *UNIDADES SANITARIAS EN MALAS CONDICIONES, *LAVAMANOS NO FUNCIONAN.		
227		EL TAMBO				CENTRO EDUCATIVO LOS LIMOS-	\$ 3.930.700	*MANIPULADORA NO CUENTA CON CERTIFICADO MEDICO. * MANIPULADORA NO CUENTA CON DOTACION PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD *NO CUENTA CON PLAN DE CAPACITACION. * PLAN DE SANEAMIENTO NO SE AJUSTA AL ACTIVIDAD QUE REALIZA		
228		EL TAMBO				CENTRO EDUCATIVO AMINDA-	\$ 5.553.400	*LAMPARAS NO SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS		
229	Pacífico sur	FRANCISCO PIZARRO	152520000016	800254333-1	INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR DEL MAR	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO DEL VINO-CENTRO EDUCATIVO BOCAS DE RAMOS-CENTRO EDUCATIVO BRISAS DEL MAR- CENTRO EDUCATIVO CAIMITO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR DEL MAR	CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO DEL VINO-	\$ 4.002.000	\$ 30.016.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
230		FRANCISCO PIZARRO					CENTRO EDUCATIVO BOCAS DE RAMOS-	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
231		FRANCISCO PIZARRO					CENTRO EDUCATIVO BRISAS DEL MAR-	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
232		FRANCISCO PIZARRO					CENTRO EDUCATIVO CAIMITO-	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
233	Ex Provincia de Obando	FUNES	252287000048	900666567-7	CENTRO EDUCATIVO GUAPUSCAL ALTO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO PEÑAS BLANCAS-CENTRO EDUCATIVO LA PRADERA-DE LA - CENTRO EDUCATIVO GUAPUSCAL ALTO	CENTRO EDUCATIVO PEÑAS BLANCAS-	\$ 6.891.000	\$ 13.782.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
234		FUNES					CENTRO EDUCATIVO LA PRADERA-	\$ 6.891.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
235	Ex Provincia de Obando	FUNES	2522870000218	814000636-7	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL- DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE-	\$ 6.891.000	\$ 14.897.000	* UNIONES ENTRE PISO Y PARED SIN REDONDEAR
236		FUNES					CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL-	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
237	Ex Provincia de Obando	FUNES	3522870000018	814005428-4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN DIEGO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPIO DE FUNES-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN DIEGO	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPIO DE FUNES-	\$ 6.857.500	\$ 6.857.500	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

238	Ex Provincia de Obando	GUACHUCAL	152317000035	837000110-9	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO GENARO LEON	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO CUALAPUD-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO GENARO LEON	CENTRO EDUCATIVO CUALAPUD-	\$ 5.301.500	\$ 5.301.500	*LA UNIDAD SANITARIA LA COMPARTE CON LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES
239	Ex Provincia de Obando	GUACHUCAL	252317000404	800136509-3	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN DIEGO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN DIEGO- CENTRO EDUCATIVO GUAN- CENTRO EDUCATIVO RIVERAS- CENTRO EDUCATIVO GUAN- PUENTE ALTO- CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD- CENTRO EDUCATIVO CRISTO BAJO- DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN DIEGO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN DIEGO-	\$ 10.702.500	\$ 40.052.500	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
240		GUACHUCAL					CENTRO EDUCATIVO GUAN-	\$ 7.797.500		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
241		GUACHUCAL					CENTRO EDUCATIVO RIVERAS-	\$ 5.301.500		*MANIPULADORA COMPARTE LA UNIDAD SANITARIA CON LOS DOCENTES
242		GUACHUCAL					CENTRO EDUCATIVO GUAN- PUENTE ALTO-	\$ 6.836.500		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
243		GUACHUCAL					CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD-	\$ 4.568.600		*LA UNIDAD SANITARIA LA COMPARTE CON LOS DOCENTES
244		GUACHUCAL					CENTRO EDUCATIVO CRISTO BAJO-	\$ 4.845.900		*LA PINTURA DE LOS MESONES ESTA EN REGULAR ESTADO, LA UNIDAD SANITARIA LA COMPARTE CON LOS DOCENTES
245	Sabana	GUAITARILLA	152320000011	891201892-9	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO AHUMADA GRANDE- CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO BAJO- CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO ALTO- CENTRO EDUCATIVO MOTILON- CENTRO EDUCATIVO AHUMADA CHIQUITO- DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	CENTRO EDUCATIVO AHUMADA GRANDE-	\$ 4.230.800	\$ 22.545.800	*INSTALACION SANITARIA: PINTURA DETERIORADA
246		GUAITARILLA					CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO BAJO-	\$ 4.787.500		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
247		GUAITARILLA					CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO ALTO-	\$ 4.787.500		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
248		GUAITARILLA					CENTRO EDUCATIVO MOTILON-	\$ 4.559.000		*TECHO EN REGULAR ESTADO NO PERMITE SU LIMPIEZA Y DESINFECTACION 1.4 PINTURA DETERIORADA
249		GUAITARILLA					CENTRO EDUCATIVO AHUMADA CHIQUITO-	\$ 4.181.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
250		GUAITARILLA					CENTRO EDUCATIVO GIRARDOTH-	\$ 5.177.200		*TECHO EN REGULAR ESTADO PRESENTA ORIFICIOS QUE PERMITEN EL INGRESO DE POLVOS Y OTROS CONTAMINANTES



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

251	Sabana	GUAITARILLA	15232000038	814001404-1	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARIA AUXILIADORA	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA Y/O INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO CUMAG GRANDE-	\$ 4.420.100	\$ 31.425.800	* PAREDES DETERIORADAS FALTA DE MANTENIMIENTO * INSTALACION SANITARIA PINTURA DETERIORADA * LA VENTILACION NO ES LA MAS ADECUADA SE REQUIERE DE BARRERAS PARA EVITAR INGRESO DE CONTAMINANTES
252		GUAITARILLA					CENTRO EDUCATIVO EL CID-	\$ 4.241.300		* PERMITE LA ENTRADA DE CONTAMINANTES ENTRE PARED Y TECHO * PINTURA DETERIORADA, NO CUENTA CON IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA HIGIENE PERSONAL
253		GUAITARILLA				CENTRO EDUCATIVO GIRARDOTH- CENTRO EDUCATIVO CUMAG GRANDE-CENTRO EDUCATIVO EL CID-CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE-CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA-CENTRO EDUCATIVO LA COCHA-CENTRO EDUCATIVO CUMAG - CHIQUITO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARIA AUXILIADORA	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE-	\$ 4.661.400		* ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA * INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS * ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO * ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
254		GUAITARILLA					CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA-	\$ 4.229.500		* LA VENTILACION NO ES ADECUADA PRESENTA HUMEDAD * INSTALACION SANITARIA EN MAL ESTADO
255		GUAITARILLA					CENTRO EDUCATIVO LA COCHA-	\$ 4.447.500		* VENTANA SIN PROTECCION CONTRA INSECTOS, ROEDORES. * PINTURA DE LA UNIDAD SANITARIA DETERIORADA
256		GUAITARILLA					CENTRO EDUCATIVO CUMAG CHIQUITO-	\$ 4.248.800		* PINTURA DETERIORADA NO CUENTA CON IMPLEMENTOS PARA LA HIGIENE PERSONAL * NO CUENTA CON AGUA POTABLE
257	Sabana	GUAITARILLA	25232000083	900019546-8	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ALEJANDRO	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA Y/O INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO EL CABUYO-	\$ 4.278.600	\$ 17.714.100	* PERMITE LA ENTRADA DE CONTAMINANTES ENTRE PARED Y TECHO * PINTURA DETERIORA, NO CUENTA CON IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA HIGIENE PERSONAL
258		GUAITARILLA					CENTRO EDUCATIVO YUNGUITA-	\$ 4.757.600		* VENTANA SIN PROTECCION CONTRA INSECTOS, ROEDORES.TECHO EN REGULAR ESTADO * PINTURA DETERIORADA
259		GUAITARILLA				CENTRO EDUCATIVO EL CABUYO- CENTRO EDUCATIVO PLAN GRANDE-CENTRO EDUCATIVO PARAMILLO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA SAN ALEJANDRO	CENTRO EDUCATIVO PLAN GRANDE-	\$ 4.568.600		* PINTURA DETERIORADA EN EL LUGAR DE PREPARACION * TECHO REGULAR ESTADO PERMITE LA ENTRADA DE CONTAMINANTES ENTRE PARED Y TECHO * PINTURA DETERIORADA NO CUENTA CON IMPLEMENTOS PARA LA HIGIENE PERSONAL
260		GUAITARILLA					CENTRO EDUCATIVO PARAMILLO-	\$ 4.109.300		* ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA * INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS * ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO * ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
261	Ex Provincia de Obando	GUALMATÁN	152323000063	814000321-2	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA Y/O INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO SAN MARTIN-	\$ 8.006.000	\$ 8.006.000	* ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA * INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS * ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO * ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
262	Ex Provincia de Obando	GUALMATÁN	152323000161	814000236-4	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PROMOCION SOCIAL	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA Y/O INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOCIAL-	\$ 10.002.000	\$ 10.002.000	* ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA * INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS * ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO * ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
263	Ex Provincia de Obando	ILES	252352000140	814000052-6	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN ILES	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA Y/O INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO BOLIVAR	\$ 6.409.200	\$ 12.818.400	* ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA * INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS * ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO * ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
264		ILES				CENTRO EDUCATIVO BOLIVARCENTRO EDUCATIVO URBANODE LA - INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN ILES	CENTRO EDUCATIVO URBANO	\$ 6.409.200		* ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA * INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS * ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO * ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
265	Ex Provincia de Obando	ILES	252352000263	814002081-9	INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA Y/O INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO LOMA DEL CARMEN	\$ 10.002.000	\$ 10.002.000	* ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA * INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS * ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO * ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
266		IMÚES					INSTITUCION EDUCATIVA MARIA LUZ	\$ 5.432.700		* SE EVIDENCIA FUGAS DE AGUA EN UNIDADES SANITARIAS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

257	Sabana	IMÚES	152354000096	900010185-1	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA LUZ	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA MARIA LUZ - CENTRO EDUCATIVO CUARCHUD ALTO-CENTRO EDUCATIVO SANTIAGO DE CAMUESTES-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA LUZ	CENTRO EDUCATIVO CUARCHUD ALTO	\$ 10.002.000	\$ 21.156.400	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
258		IMÚES				CENTRO EDUCATIVO SANTIAGO DE CAMUESTES	\$ 5.721.700	*SE EVIDENCIA EL PISO DEL PATIO ESCOLAR DETERIORADO *SE EVIDENCIA LA UNIDAD SANITARIA SIN FUNCIONAMIENTO. HAY UN DAÑO EN LA RED DE ACUEDUCTO Y ESTA PENDIENTE LA INSTALACION DE LA COMETIDA AL CENTRO EDUCATIVO		
259	Sabana	IMÚES	252354000317	800161116-8	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DEL GRAN PODER	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO SILAMA DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DEL GRAN PODER	CENTRO EDUCATIVO SILAMA-	\$ 5.077.500	\$ 5.077.500	*SE EVIDENCIA DAÑO HIDRAULICO CON FUGA DE AGUA EN UNIDAD SANITARIA
260	Rio Mayo	LA CRUZ	152378000038	891201430-1	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL MAYO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO LOMA LARGA DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL MAYO	CENTRO EDUCATIVO LOMA LARGA-	\$ 10.002.000	\$ 10.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
271	Rio Mayo	LA CRUZ	152378000429	814001283-5	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CRUZ	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN FRANCISCO DE ASIS-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CRUZ	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN FRANCISCO DE ASIS-	\$ 8.006.000	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
272	Rio Mayo	LA CRUZ	152378000623	891201429-1	INSTITUCION EDUCATIVA DE BACHILLERATO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO LA ESTANCIA DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA DE BACHILLERATO	CENTRO EDUCATIVO LA ESTANCIA-	\$ 8.006.000	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
273	Rio Mayo	LA CRUZ	252378000067	814005956-1	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL SAN GERARDO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA TELESECUNDARIA DE SAN GERARDO-CENTRO EDUCATIVO ESCANDROY-INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL SAN GERARDO	INSTITUCION EDUCATIVA TELESECUNDARIA DE SAN GERARDO-	\$ 10.002.000	\$ 18.008.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
274		LA CRUZ				CENTRO EDUCATIVO ESCANDROY-	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS		
275	Centro	LA FLORIDA	152381000120	891224551-1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN BARTOLOME DE LA FLORIDA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN BARTOLOME DE LA FLORIDA-CENTRO EDUCATIVO PANCHINDO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA SAN BARTOLOME DE LA FLORIDA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN BARTOLOME DE LA FLORIDA-	\$ 10.002.000	\$ 18.008.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
276		LA FLORIDA				CENTRO EDUCATIVO PANCHINDO-	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS		



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

277	Centro	LA FLORIDA	252381000418	800241726-4	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO DUARTE ALTO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	CENTRO EDUCATIVO DUARTE ALTO-	\$ 4.490.500	\$ 4.490.500	*SE OBSERVO PARED CON GRIETAS EN EL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS DEMAS ITEMS DAN CUMPLIMIENTO
278	Centro	LA FLORIDA	252381000442	814000893-3	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MATITUY	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO TUNJA CHIQUITO-CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO - BAJO GRANADILLO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MATITUY	CENTRO EDUCATIVO TUNJA CHIQUITO-	\$ 4.083.500	\$ 10.898.450	*SE OBSERVO QUE LA UNION ENTRE PISOS Y PAREDES NO SON REDONDEADAS.
279		LA FLORIDA					CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO - BAJO GRANADILLO-	\$ 6.814.950		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
280	Centro	LA FLORIDA	252381000451	814005308-9	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA DE ROBLES	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO YUNGUILLA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA DE ROBLES	CENTRO EDUCATIVO YUNGUILLA-	\$ 4.083.500	\$ 4.083.500	ESTE ESTABLECIMIENTO HACE MUCHO TIEMPO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE RIESGO DEBIDO A QUE POR UNA FALLA GEOLOGICA EL ESTABLECIMIENTO PRESENTO HUNDIMIENTO Y LOS ESTUDIANTES TUVIERON QUE SER REUBICADOS.
281	Centro	LA FLORIDA	452381000387	800180311-9	INSTITUCION EDUCATIVA GUSTIN SANTACRUZ	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA GUSTIN SANTACRUZ-CENTRO EDUCATIVO BELLAVISTA-CENTRO EDUCATIVO EL MACO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA GUSTIN SANTACRUZ	INSTITUCION EDUCATIVA GUSTIN SANTACRUZ-	\$ 10.002.000	\$ 22.010.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
282		LA FLORIDA					CENTRO EDUCATIVO BELLAVISTA-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
283		LA FLORIDA					CENTRO EDUCATIVO EL MACO-	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
284	Guambuyaco	LA LLANADA	252418000332	800050062-2	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN PABLO I	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO DIVINO NIÑO JESUS LA FLORESTA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN PABLO I	CENTRO EDUCATIVO DIVINO NIÑO JESUS LA FLORESTA-	\$ 7.506.000	\$ 7.506.000	* PISOS AGRIETADOS , PARED CON HUMEDAD
285	Guambuyaco	LA LLANADA	252385005468	814006667-2	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA RODRIGO LARA BONILLA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA RODRIGO LARA BONILLA-ESCUELA INTEGRADA NO. 1-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA RODRIGO LARA BONILLA	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA RODRIGO LARA BONILLA-	\$ 10.002.000	\$ 15.059.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
286		LA LLANADA					ESCUELA INTEGRADA NO. 1-	\$ 5.057.000		* UNIONES ENTRE PAREDES Y PISO NO SON REDONDEADAS
287	Sanquianga	LA TOLA	252250000421	900553593-3	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL ARCA DE NOE	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA AGROP Y AMBIENTAL ARCA DE NOE-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL ARCA DE NOE	INSTITUCION EDUCATIVA AGROP Y AMBIENTAL ARCA DE NOE-	\$ 10.002.000	\$ 10.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

288	Sanquianga	LA TOLA	252250000862	840000423-1	INSTITUCION EDUCATIVA SOFONIAS YACUP	MEJORAMIENTO DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO PANGAMOSA-CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL SAN PABLO MAR-CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL LA VIGIA-CENTRO EDUCATIVO NERETE-CENTRO EDUCATIVO BAJO PALOMINO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA SOFONIAS YACUP	CENTRO EDUCATIVO PANGAMOSA-	\$ 6.014.000	\$ 30.050.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
289		LA TOLA					CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL SAN PABLO MAR-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
290		LA TOLA					CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL LA VIGIA-	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
291		LA TOLA					CENTRO EDUCATIVO NERETE-	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
292		LA TOLA					CENTRO EDUCATIVO BAJO PALOMINO-	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
293	Juanambu	LA UNIÓN	152399000071	800218592-8	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN CARLOS	MEJORAMIENTO DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO OJO DE AGUA-INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN CARLOS	CENTRO EDUCATIVO OJO DE AGUA-	\$ 5.466.600	\$ 11.224.700	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
294		LA UNIÓN					CENTRO EDUCATIVO LA BETULIA-	\$ 5.758.100		*TECHO EN ETERNIT SE EVIDENCIA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA
295	Juanambu	LA UNIÓN	152399000330	814003802-7	INSTITUCION EDUCATIVA JUANAMBU	MEJORAMIENTO DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CONCENTRACION SANTO TOMAS DE AQUINO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA JUANAMBU	CONCENTRACION SANTO TOMAS DE AQUINO-	\$ 7.089.000	\$ 35.703.800	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
296		LA UNIÓN					CENTRO EDUCATIVO QUIROZ ALTO-	\$ 6.058.100		*PRESENTA DETERIORO DE PINTURA EN LA UNIDAD SANITARIA 2.
297		LA UNIÓN					CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA-	\$ 6.095.000		* LA UNIDAD SANITARIA ES COMPARTIDA * NO HAY MANEJO Y CONTROL DE TEMPERATURA * EL SIFON NO TIENE PROTECCION CONTRA ENTRADA DE PLAGAS,
298		LA UNIÓN					CENTRO EDUCATIVO PALO VERDE-	\$ 5.758.100		* NO HAY SIFON PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS LIQUIDOS, EL LAVAPLATOS SE ENCUENTRA DETERIORADO, TUBERIA DEL LAVAPLATOS EN MALAS CONDICIONES
299		LA UNIÓN					CENTRO EDUCATIVO LOS OLIVOS-	\$ 5.237.000		*PAREDES EN ALGUNAS AREAS NO SON DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION , *TECHO SE ENCUENTRA CON PINTURA DETERIORADA
300		LA UNIÓN					CENTRO EDUCATIVO LLANO GRANDE-	\$ 5.466.600		* UNIONES ENTRE PAREDES Y PISO NO SON REDONDEADAS
301	Juanambu	LA UNIÓN	252399000016	814005673-2	INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER	MEJORAMIENTO DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER-CENTRO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER-	\$ 7.582.000	\$ 12.315.900	*PARADES EN ALGUNAS AREAS NO SON DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION *TECHO: EN ALGUNAS AREAS NO SON FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION
302		LA UNIÓN					CENTRO EDUCATIVO CUCHILLAS PEÑAS BLANCAS-	\$ 4.733.900		* LA CANTIDAD Y PRESION DE AGUA NO ES SUFICIENTE PARA LA ACTIVIDAD QUE DESARROLA EL ESTABLECIMIENTO.
303	Juanambu	LA UNIÓN	252399000113	899999099-8	INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL	MEJORAMIENTO DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL-ESCUELA RURAL MIXTA EL SAUCE-CENTRO EDUCATIVO LA FRAGUA-CENTRO EDUCATIVO CUSILLO ALTO- CENTRO EDUCATIVO CHILCALBAJO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO	INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL-	\$ 8.006.000	\$ 32.414.700	* UNIDAD SANITARIA SIN DOTACION COMPLETA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO PEPSONAL
304		LA UNIÓN					ESCUELA RURAL MIXTA EL SAUCE-	\$ 6.549.500		* VENTANAS : ANGEOD DETERIORADO * DETERIORO DE PINTURA , LOS TANQUES DE LOS INODOROS ,NO DESCARGAN AGUA , LAS BOMBAS NO FUNCIONAN BIEN ,
305		LA UNIÓN					CENTRO EDUCATIVO LA FRAGUA-	\$ 5.466.600		*SE EVIDENCIA DETERIORO DE PINTURA *VENTANAS SIN PROTECCION DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS *SE EVIDENCIA DETERIORO DE PINTURA
306		LA UNIÓN					CENTRO EDUCATIVO CUSILLO ALTO-	\$ 5.466.600		* NO HAY DOTACION DE ASEO PARA EL MANIPULADOR *LA UNIDAD SANITARIA ES COMPARTIDA CON LOS DOCENTES,



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

309		LA UNIÓN				RURAL	CENTRO EDUCATIVO CHILCAL BAJO-	\$ 6.926.000		*TECHO REQUIEREN ENLUCIMIENTO CON COLORES CLAROS , 5.1 ; NO HAY TANQUE DE ALMACENAMIENTO INSTALADO , 5.2 ; NO HAY SIFON PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS LIQUIDOS
308		LEIVA				MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO PUERTO NUEVO-	\$ 7.800.000		* SE EVIDENCIAN UNAS GOTERAS EN EL TECHO
309	Cordillera	LEIVA	152405000207	814001746-3	INSTITUCION EDUCATIVA SAN GERARDO	CENTRO EDUCATIVO PUERTO NUEVO-CENTRO EDUCATIVO SACHAMATES-CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA SAN GERARDO	CENTRO EDUCATIVO SACHAMATES-	\$ 7.800.000	\$ 27.222.250	*LOS PISOS PRESENTAN GRIETAS * GOTERAS EN EL ÁREA DEL COMEDOR
310		LEIVA					CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO-	\$ 11.622.250		*LA CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS SE REALIZA EN UNA VIVIENDA CERCANA DEBIDO A QUE LA NEVERA DEL RESTAURANTE ESCOLAR NO FUNCIONA * EL SUMINISTRO DE AGUA NO ES POTABLE, SE HIERVE PARA EL CONSUMMO
311		LEIVA				MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO VILLA ALTA-	\$ 6.241.000		*LAS UNIDADES SANITARIAS SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES
312	Cordillera	LEIVA	152405000631	900113702-2	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	CENTRO EDUCATIVO VILLA ALTA-CENTRO EDUCATIVO ALTO BONITO-CENTRO EDUCATIVO SAGRADO CORAZON DE JESUS-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	CENTRO EDUCATIVO CORAZON DE JESUS-	\$ 7.800.000	\$ 21.556.300	*MANIPULADORA NO CUENTA CON UNIDAD SANITARIA EXCLUSIVA PARA ELLA * NO CUENTAN CON UN LUGAR ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS
313		LEIVA					CENTRO EDUCATIVO ALTO BONITO-	\$ 7.515.300		*SE EVIDENCIAN UNAS GOTERAS EN EL TECHO -
314		LEIVA				MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO SAN JORGE-	\$ 7.031.000		*LAS PAREDES SE ENCUENTRAN SIN PINTURA ESTAN EN MALAS CONDICONES
315	Cordillera	LEIVA	252405000651	814005959-3	INSTITUCION EDUCATIVA LAS DELICIAS	CENTRO EDUCATIVO SAN JORGE-CENTRO EDUCATIVO SANTA ISABEL-CENTRO EDUCATIVO LA VERONICA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA LAS DELICIAS	CENTRO EDUCATIVO SANTA ISABEL-	\$ 7.800.000	\$ 22.631.000	* SE EVIDENCIA EN EL ÁREA DE PREPARACIÓN MESONES SIN CONTINUIDAD Y RUGOSIDADES, PAREDES CON FALTA DE REPELLO EN AREA DE PREPARACION DEL ALIMENTO *LA VENTILACION E ILUMINACION SON DEFICIENTES DE FORMA NATURAL *MESONES CON FALTA DE CONTINUIDAD
316		LEIVA					CENTRO EDUCATIVO LA VERONICA-	\$ 7.800.000		*SE EVIDENCIA FALTA DE PINTURA EN PAREDES DEL ÁREA DE PREPARACION]
317	Occidente	LINARES	152411000081	891201893-6	INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO LUIS CORDOBA	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO ALTO DE ARANDA	\$ 6.558.500	\$ 6.558.500	*TECHOS PRESENTAN AVERIAS, HUMEDADES
318		LINARES				MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO BELLA VISTA-	\$ 5.466.600		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
319	Occidente	LINARES	252411000582	800154643-9	INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS	CENTRO EDUCATIVO BELLA VISTA-CENTRO EDUCATIVO LA PALMA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS	CENTRO EDUCATIVO LA PALMA-	\$ 4.733.900	\$ 10.200.500	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
320		LINARES				MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO EL PACUAL-	\$ 6.558.500		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
321	Occidente	LINARES	252411000612	800246340-8	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN	CENTRO EDUCATIVO EL PACUAL-CENTRO EDUCATIVO PROVIDENCIA-CENTRO EDUCATIVO CRISTO REY-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN	CENTRO EDUCATIVO PROVIDENCIA-	\$ 6.058.100	\$ 19.166.100	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

322		LINARES					CENTRO EDUCATIVO CRISTO REY-	\$ 6.549.500		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
323	Guambuyaco	LOS ANDES SOTOMAYOR	152418000133	891201865-1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO- DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA	CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO-	\$ 7.332.800	\$ 7.332.800	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
324	Guambuyaco	LOS ANDES SOTOMAYOR	252418000049	814005962-6	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO LA PLANADA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO EL CRUCERO- DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO LA PLANADA	CENTRO EDUCATIVO EL CRUCERO-	\$ 7.332.800	\$ 7.332.800	* NO PRESENTA DOCUMENTACION COMPLETA DEL PLAN DE SANEAMIENTO.
325	Guambuyaco	LOS ANDES SOTOMAYOR	252418000154	814006123-6	INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ	INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ-	\$ 10.002.000	\$ 10.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
326	Guambuyaco	LOS ANDES SOTOMAYOR	252418000219	900368451-3	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL PANGÜS	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL PANGÜS	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA PANGÜS-	\$ 10.002.000	\$ 10.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
327	Telembi	MAGÜI PAYAN	152427000626	840001019-1	INSTITUCION EDUCATIVA ELISEO PAYAN		INSTITUCION EDUCATIVA ELISEO PAYAN-	\$ 10.002.000	\$ 64.072.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
328		MAGÜI PAYAN					CENTRO EDUCATIVO VICTORIA-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
329		MAGÜI PAYAN					CENTRO EDUCATIVO PLAYON-	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
330		MAGÜI PAYAN					CENTRO EDUCATIVO NANSALVI LAS VILLAS-	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
331		MAGÜI PAYAN				MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA ELISEO PAYAN-CENTRO EDUCATIVO VICTORIA-CENTRO EDUCATIVO PLAYON-CENTRO EDUCATIVO NANSALVI LAS VILLAS-CENTRO EDUCATIVO ESTERO SECO ARRIBA	CENTRO EDUCATIVO ESTERO SECO ARRIBA-	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
332		MAGÜI PAYAN					CENTRO EDUCATIVO BRISAS DE HAMBURGO-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

333		MAGÜI PAYAN			EDUCATIVA ELISEO PAYAN	CENTRO EDUCATIVO CUALALA-	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
334		MAGÜI PAYAN				CENTRO EDUCATIVO LA ISLA-	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
335		MAGÜI PAYAN				CENTRO EDUCATIVO ROSARIO-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
336		MAGÜI PAYAN				CENTRO EDUCATIVO JOSE LOPEZ-	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
337		MALLAMA				INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE-	\$ 6.970.400		*UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS *PAREDES PRESENTAN HUMEDAD Y MANCHADAS FALTAS DE MANTENIMIENTO.
338		MALLAMA				CENTRO EDUCATIVO CHUCUNES-	\$ 6.405.750		*UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS *PAREDES PRESENTAN HUMEDAD Y MANCHADAS FALTAS DE MANTENIMIENTO.
339		MALLAMA				CENTRO EDUCATIVO PUSUSQUER-	\$ 5.096.550		*UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS *PAREDES PRESENTAN HUMEDAD Y MANCHADAS FALTAS DE MANTENIMIENTO.
340	Pie de Monte	MALLAMA	252435000320	800247918-9	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	CENTRO EDUCATIVO CURCUEL-	\$ 7.508.500	\$ 39.069.750	* UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS *PAREDES PRESENTAN HUMEDAD Y MANCHADAS FALTAS DE MANTENIMIENTO.
341		MALLAMA				CENTRO EDUCATIVO EL ROSAL-	\$ 7.184.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
342		MALLAMA				CENTRO EDUCATIVO PROVIDENCIA-	\$ 5.904.550		* UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS *PAREDES PRESENTAN HUMEDAD Y MANCHADAS FALTAS DE MANTENIMIENTO.
343		MALLAMA				CENTRO EDUCATIVO PUERAN-	\$ 13.973.700		* UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS *PAREDES PRESENTAN HUMEDAD Y MANCHADAS FALTAS DE MANTENIMIENTO.
344		MALLAMA				CENTRO EDUCATIVO TERCAN-	\$ 12.377.700		* PERMITE LA ENTRADA DE CONTAMINANTES ENTRE PARED Y TECHO * LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS,
345	Pie de Monte	MALLAMA	352435000162	814003417-4	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPIO DE MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO EL ARCO-	\$ 7.800.000	\$ 47.184.850	* UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS *PAREDES PRESENTAN HUMEDAD Y MANCHADAS FALTAS DE MANTENIMIENTO.
346		MALLAMA				CENTRO EDUCATIVO MALLAMA-	\$ 6.205.500		* UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS *PAREDES PRESENTAN HUMEDAD Y MANCHADAS FALTAS DE MANTENIMIENTO.
347		MALLAMA				ESCUELA RURAL MIXTA SAN MIGUEL-	\$ 6.827.950		* UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS *PAREDES PRESENTAN HUMEDAD Y MANCHADAS FALTAS DE MANTENIMIENTO.
348		MOSQUERA				INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DEL PACIFICO-	\$ 8.549.000		*LAS UNIONES ENTRE PAREDES, ENTRE ESTAS Y CON EL PISO NO SON REDONDEADAS,



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

349	Sanquianga	MOSQUERA	152473000517	840000788-2	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DEL PACIFICO	CENTRO EDUCATIVO FIRME CIFUENTES-	\$ 4.002.000	\$ 44.573.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
350		MOSQUERA				CENTRO EDUCATIVO MIEL DE ABEJA-	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
351		MOSQUERA				CENTRO EDUCATIVO EL NARANJO-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
352		MOSQUERA				CENTRO EDUCATIVO PLAYA NUEVA-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
353		MOSQUERA				CENTRO EDUCATIVO EL BAJITO-	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
354		MOSQUERA				INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA COCAL DE LOS PAYANES-	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
355	Centro	NARIÑO	252001003568	800210305-5	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II-	\$ 6.846.500	\$ 14.724.500	*PAREDES CUENTAN CON ABERTURAS SIN PROTECCION CONTRA EL INGRESO DE PLAGAS *TECHOS PARCIALMENTE CONSTRUIDOS EN MATERIAL NO SANITIZADO (MADERA). * UNIDADES SANITARIAS INSUFICIENTES, PRESENTAN DETERIORO LOS ARTEFACTOS, NO CUENTAN CON LOS ELEMENTOS PARA LA HIGIENE.
356		NARIÑO				CENTRO EDUCATIVO EL CHORRILLO-	\$ 7.878.000		*LAS UNIONES ENTRE PAREDES, NO SON REDONDEADAS. *EXISTEN GRIETAS EN EL ÁREA DE LAVAPLATOS Y GRIFO *TECHO PRESENTA MANCHAS, EXISTE ESPACIO ENTRE LA PARTE INFERIOR DE LA PUERTA Y SUPERFICIE DEL SUELO * BOMBILLO NO CUENTA CON PROTECCION.
357	Sanquianga	OLAYA HERRERA	152490000059	800147624-1	INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL LITORAL PACIFICO	INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL LITORAL PACIFICO-	\$ 7.141.100	\$ 36.989.200	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
358		OLAYA HERRERA				COLEGIO MIXTO CAMILO HURTADO-	\$ 10.679.000		*VENTANAS PRESENTAN ABERTURAS Y NO CUENTAN CON PROTECCION CONTRA EL INGRESO DE PLAGAS. *PISOS Y PAREDES DE LA INSTITUCION CONSTRUIDOS PARCIALMENTE EN MADERA *TECHOS CONSTRUIDOS EN MADERA, EL ESTABLECIMIENTO NO CUENTA CON SUFICIENTE VENTILACION *LAS INSTALACIONES SANITARIAS SON INSUFICIENTES, NO CUENTAN CON ELEMENTOS PARA LA HIGIENE, NO HAY LAVAMANOS SUFICIENTES *CUENTAN CON AREA PARA ALMACENAR UTENSILIOS DE COCINA Y ALIMENTOS CONSTRUIDO EN MADERA
359		OLAYA HERRERA				ESCUELA URBANA 14 DE ENERO-	\$ 7.141.100		*PAREDES PRESENTAN ABERTURAS Y NO CUENTAN CON PROTECCION CONTRA EL INGRESO DE PLAGAS. *CONSTRUCCIONES LA INSTITUCION PARCIALMENTE EN MADERA, *TECHOS DE LA INSTITUCION PARCIALMENTE EN MADERA, *INSTALACIONES INSUFICIENTES,



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

360		OLAYA HERRERA					CENTRO EDUCATIVO TORTOLA-	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
361		OLAYA HERRERA					CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DEL ROBLES-	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
362		OLAYA HERRERA					INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA-	\$ 7.141.100		*PAREDES PRESENTAN ABERTURAS SIN PROTECCION CONTRA EL INGRESO DE PLAGAS. *PAREDES Y PISOS DE LA INSTITUCION ESTAN CONSTRUIDOS EN MADERA *TECHOS DE LA INSTITUCION CONSTRUIDOS PARCIALMENTE EN MADERA. NO SE CUENTA CON UNA VENTILACION ADECUADA *LAS UNIDADES SANITARIAS SON INSUFICIENTES,
363		OLAYA HERRERA					CENTRO EDUCATIVO BAJO MERIZALDE-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
364	Sanquianga	OLAYA HERRERA	152490001080	840000935-9	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA-CENTRO EDUCATIVO BAJO MERIZALDE-CENTRO EDUCATIVO ALTO MERIZALDE-CENTRO EDUCATIVO SAJO-CENTRO EDUCATIVO BOCAS DE VIBORA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	CENTRO EDUCATIVO ALTO MERIZALDE-	\$ 6.014.000	\$ 27.173.100	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
365		OLAYA HERRERA					CENTRO EDUCATIVO SAJO-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
366		OLAYA HERRERA					CENTRO EDUCATIVO BOCAS DE VIBORA-	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
367	Sanquianga	OLAYA HERRERA	252490000266	900083252-1	INSTITUCION EDUCATIVA LAS MARIAS	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA LAS MARIAS-CENTRO EDUCATIVO EL CEDRO-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA LAS MARIAS	INSTITUCION EDUCATIVA LAS MARIAS-	\$ 6.014.000	\$ 12.028.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
368		OLAYA HERRERA					CENTRO EDUCATIVO EL CEDRO-	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
369	Sanquianga	OLAYA HERRERA	252490000614	900327686-1	INSTITUCION EDUCATIVA MERIZALDE PORVENIR	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA MERIZALDE PORVENIR-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA MERIZALDE PORVENIR	INSTITUCION EDUCATIVA MERIZALDE PORVENIR-	\$ 6.014.000	\$ 6.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
370	Sanquianga	OLAYA HERRERA	252490001190	900441704-3	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO DEL RIO SANQUIANGA	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO DEL RIO SANQUIANGA-DE LA - INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO DEL RIO SANQUIANGA	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO DEL RIO SANQUIANGA-	\$ 6.014.000	\$ 6.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
371		OLAYA HERRERA					INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE CALABAZAL-	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

372	Sanquianga	OLAYA HERRERA	252490001220	840000229-7	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE CALABAZAL	INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE CALABAZAL-CENTRO EDUCATIVO EL CARMEN-CENTRO EDUCATIVO ZAPOTAL-DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE CALABAZAL	CENTRO EDUCATIVO EL CARMEN-	\$ 4.002.000	\$ 18.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
373		OLAYA HERRERA					CENTRO EDUCATIVO ZAPOTAL-	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
374		YACUANQUER					INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO LEON TORRES -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
375		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO TAINDALA -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
376		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO EL ROSARIO -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
377		YACUANQUER					INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
378		YACUANQUER				MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO LEON TORRES -CENTRO EDUCATIVO TAINDALA -CENTRO EDUCATIVO EL ROSARIO - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA -CENTRO EDUCATIVO SAN FELIPECENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE CORDOBA -CENTRO EDUCATIVO MOHECHIZA BAJO -CENTRO EDUCATIVO LA PRADERA -CENTRO EDUCATIVO MEJIA -CENTRO EDUCATIVO CUATRO ESQUINAS -CENTRO EDUCATIVO MOHECHIZA ALTO -INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO LEON TORRES	CENTRO EDUCATIVO SAN FELIPE	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
379	centro	YACUANQUER	152885000015	891201609-0	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO LEON TORRES		CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE CORDOBA -	\$ 8.006.000	\$ 59.832.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
380		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO MOHECHIZA BAJO -	\$ 7.800.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
381		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO LA PRADERA -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
382		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO MEJIA -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
383		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO CUATRO ESQUINAS -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

384		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO MOHECHIZA ALTO -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
385	centro	YACUANQUER	252885000141	814001960-3	INSTITUCION EDUCATIVA CHAPACUAL	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INSTITUCION EDUCATIVA CHAPACUAL -	\$ 7.800.000	\$ 27.812.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
386		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO ARGUELLO BAJO -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
387		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO LA GUACA -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
388		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO ZARAGOZA -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
389		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO ARGUELLO ALTO -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
390	centro	YACUANQUER	252885000281	891201930-0	INSTITUCION EDUCATIVA CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INSTITUCION EDUCATIVA CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL -	\$ 8.006.000	\$ 40.457.741	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
391		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO LA COCHA -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
392		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO INANTAS BAJO -	\$ 4.433.741		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
393		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO MINDA -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
394		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO INANTAS ALTO -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
395		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO TACUAYA -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

396		YACUANQUER					CENTRO EDUCATIVO TASNAQUE -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
397		TÚQUERRES				MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE LA SABANA -		\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
398	La Sabana	TÚQUERRES	152838001101	800151532 - 6	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE LA SABANA	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE ALPAN - INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE LA SABANA		\$ 4.002.000	\$ 12.008.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
399	La Sabana	TÚQUERRES	152838001127	891201451- 4	INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS	CENTRO EDUCATIVO LA GUAYAQUILA - INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS		\$ 4.002.000	\$ 4.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
400	La Sabana	TÚQUERRES	252838000117	900624854 - 6	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA POLACHAYAN	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA POLACHAYAN -		\$ 4.002.000	\$ 4.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
401		TÚQUERRES				MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - CENTRO EDUCATIVO BUENAVISTA -		\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
402	La Sabana	TÚQUERRES	252838000923	800011333 - 7	INSTITUCION EDUCATIVA SAN SEBASTIAN DE YASCUAL	CENTRO EDUCATIVO SANTA CECILIA PANAMAL - INSTITUCION EDUCATIVA SAN SEBASTIAN DE YASCUAL		\$ 4.002.000	\$ 12.008.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
403	La Sabana	TÚQUERRES	252838001253	814003511 - 9	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA CUATRO ESQUINAS	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA CUATRO ESQUINAS -		\$ 4.002.000	\$ 4.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
404	La Sabana	TÚQUERRES	452838000302	800237453 - 3	INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER	INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER -		\$ 8.006.000	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
405		TANGUA					INSTITUCION EDUCATIVA MISAEI BORRERO -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
406		TANGUA				MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - INSTITUCION EDUCATIVA MISAEI PASTRANA BORRERO -		\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
407	Centro	TANGUA	152788000019	800246195 - 6	INSTITUCION EDUCATIVA MISAEI BORRERO	CENTRO EDUCATIVO TAPIALQUER ALTO - CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL - INSTITUCION EDUCATIVA MISAEI PASTRANA BORRERO		\$ 8.006.000	\$ 28.024.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

408		TANGUA					CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
409		TANGUA					INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO QUIJANO GUERRERO -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
410	Centro	TANGUA	25278800099	814000796 -7	INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO QUIJANO GUERRERO	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO QUIJANO GUERRERO - CENTRO EDUCATIVO LOS AJOS - CENTRO EDUCATIVO MARQUEZA ALTA - INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO QUIJANO GUERRERO	CENTRO EDUCATIVO LOS AJOS -	\$ 4.002.000	\$ 20.018.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
411		TANGUA					CENTRO EDUCATIVO MARQUEZA ALTA -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
412	Centro	TANGUA	252788000587	814001536 -3	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CENTRO EDUCATIVO JUAN PABLO II - INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN -	\$ 10.002.000	\$ 16.016.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
413		TANGUA					CENTRO EDUCATIVO JUAN PABLO II -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
414		TANGUA					INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA NAVARRETE -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
415	Centro	TANGUA	252788000595	814002386 -1	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA NAVARRETE	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA NAVARRETE -CENTRO EDUCATIVO LA COCHA -CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSALIA - INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA NAVARRETE	CENTRO EDUCATIVO LA COCHA -	\$ 8.006.000	\$ 24.022.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
416		TANGUA					CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSALIA -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
417		TAMINANGO					CENTRO EDUCATIVO JESUS DE PRAGA TAMINANGUITO -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
418		TAMINANGO					CENTRO EDUCATIVO LA CONCORDIA -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
419		TAMINANGO				MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO JESUS DE PRAGA TAMINANGUITO -CENTRO	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO -	\$ 6.000.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

420	Cordillera	TAMINANGO	152786000160	891201709 -9	INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI DE TAMINANGO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA CURIACO -INSTITUCION EDUCATIVA CURIACO	CENTRO EDUCATIVO TURBAMBILLA -CENTRO EDUCATIVO LA COCHA -CENTRO EDUCATIVO BELLAVISTA -CENTRO EDUCATIVO EL PANTANO -INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI DE TAMINANGO	\$ 8.006.000	\$ 49.134.500	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
421		TAMINANGO					CENTRO EDUCATIVO LA COCHA -	\$ 7.800.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
422		TAMINANGO					CENTRO EDUCATIVO BELLAVISTA -	\$ 6.984.500		*PRESENCIA DE HUMEDAD EN PARED DE COCINA.
423		TAMINANGO					CENTRO EDUCATIVO EL PANTANO -	\$ 6.324.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
424	Cordillera	TAMINANGO	252786000130	900889520 -9	INSTITUCION EDUCATIVA CURIACO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA CURIACO -INSTITUCION EDUCATIVA CURIACO	INSTITUCION EDUCATIVA CURIACO -	\$ 10.002.000	\$ 10.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
425	Cordillera	TAMINANGO	252786000156	900871157 -	INSTITUCION EDUCATIVA EL MANZANO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA EL MANZANO -INSTITUCION EDUCATIVA EL MANZANO	INSTITUCION EDUCATIVA EL MANZANO -	\$ 6.014.000	\$ 6.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
426	Cordillera	TAMINANGO	252786000504	800109316 -4	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA EL REMOLINO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA EL REMOLINO -INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA EL REMOLINO	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA EL REMOLINO -	\$ 8.006.000	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
427	Cordillera	TAMINANGO	252786000521	800061083 -4	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DE ADRADA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DE ADRADA -CENTRO EDUCATIVO GUAYACANAL-INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DE ADRADA	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DE ADRADA -	\$ 8.006.000	\$ 18.008.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
428		TAMINANGO					CENTRO EDUCATIVO GUAYACANAL-	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
429	Cordillera		252786000709	814001171 -9	FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA EL TABLON PANAMERICANO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA EL TABLON PANAMERICANO -FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA EL TABLON PANAMERICANO	INSTITUCION EDUCATIVA EL TABLON PANAMERICANO -	\$ 8.006.000	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
430	La Sabana	SAPUYES	152720000011	814000507 -5	INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN BELALCAZAR	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN BELALCAZAR -INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN BELALCAZAR	INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN BELALCAZAR -	\$ 10.002.000	\$ 10.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

431	La Sabana	SAPUYES	252720000074	814004810 -0	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA FLORESTA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA FLORESTA - INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA FLORESTA	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA FLORESTA -	\$ 6.001.400	\$ 6.001.400	*UNIDAD SANITARIA EN REGULAR ESTADO DE MANTENIMIENTO
432	La Sabana	SAPUYES	252720000171	814002408 -3	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EL ESPINO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EL ESPINO -CENTRO EDUCATIVO PANAMAL -INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EL ESPINO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EL ESPINO -	\$ 8.006.000	\$ 18.008.000	*SE EVIDENCIA MEZON EN REGULAR ESTADO DE MANTENIMIENTO
433		SAPUYES					CENTRO EDUCATIVO PANAMAL -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
434	Los Abades	SANTA CRUZ DE GUACHAVEZ	152699000641	814005267 -5	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA -CENTRO EDUCATIVO ARRAYAN -CENTRO EDUCATIVO SAN MARTIN -CENTRO EDUCATIVO MANCHAG -INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA -	\$ 4.002.000	\$ 20.012.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
435		SANTA CRUZ DE GUACHAVEZ					CENTRO EDUCATIVO ARRAYAN -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
436		SANTA CRUZ DE GUACHAVEZ					CENTRO EDUCATIVO SAN MARTIN -	\$ 4.002.000		*SE OBSERVO TECHO AGRIETADO
437		SANTA CRUZ DE GUACHAVEZ					CENTRO EDUCATIVO MANCHAG -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
438	Los Abades	SANTA CRUZ DE GUACHAVEZ	252699000549	814003752 -7	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO SANTA MARIA -CENTRO EDUCATIVO CANDAGAN -CENTRO EDUCATIVO EL SANDE -CENTRO EDUCATIVO EL PEDREGAL - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	CENTRO EDUCATIVO SANTA MARIA -	\$ 10.002.000	\$ 28.008.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
439		SANTA CRUZ DE GUACHAVEZ					CENTRO EDUCATIVO CANDAGAN -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
440		SANTA CRUZ DE GUACHAVEZ					CENTRO EDUCATIVO EL SANDE -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
441		SANTA CRUZ DE GUACHAVEZ					CENTRO EDUCATIVO EL PEDREGAL -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
442	SANTA BÁRBARA DE ISCUANDE	SANTA BÁRBARA DE ISCUANDE					CENTRO EDUCATIVO NIÑAS ENSENADA -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
443		SANTA BÁRBARA DE ISCUANDE					CENTRO EDUCATIVO SANTA RITA POSPRIMARIA -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

444	Sanquianga	SANTA BÁRBARA DE ISCUANDE	152696000012	814001094-1	INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICA SANTA BARBARA DE ISCUANDE	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO LA LOMA -	\$ 8.006.000	\$ 62.030.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
445		SANTA BÁRBARA DE ISCUANDE				CENTRO EDUCATIVO NIÑAS ENSENADA -CENTRO EDUCATIVO SANTA RITA POSPRIMARIA - CENTRO EDUCATIVO LA LOMA - CENTRO EDUCATIVO BOCA DE QUIGUPI -CENTRO EDUCATIVO MADRID -CENTRO EDUCATIVO LOS DOMINGOS -CENTRO EDUCATIVO SECADERO SEQUIHONDA - INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICA SANTA BARBARA DE ISCUANDE	CENTRO EDUCATIVO BOCA DE QUIGUPI -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
446		SANTA BÁRBARA DE ISCUANDE				CENTRO EDUCATIVO MADRID -	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS		
447		SANTA BÁRBARA DE ISCUANDE				CENTRO EDUCATIVO LOS DOMINGOS -	\$ 10.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS		
448		SANTA BÁRBARA DE ISCUANDE				CENTRO EDUCATIVO SECADERO SEQUIHONDA -	\$ 10.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS		
449	Occidente	SANDONA	152683000030	891200778-2	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA -	\$ 6.014.000	\$ 28.058.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
450		SANDONA				CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL -	\$ 6.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS		
451		SANDONA				CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO -	\$ 6.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS		
452		SANDONA				CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO -	\$ 4.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS		
453		SANDONA				CENTRO EDUCATIVO LUIS CARLOS GALAN -	\$ 6.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS		
454	Occidente	SANDONA	152683000035R	891200564-3	INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO -CENTRO	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO -	\$ 6.014.000	\$ 22.044.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
455		SANDONA				CENTRO EDUCATIVO EL TAMBILLO -	\$ 4.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS		



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

456		SANDONA			TOMAS DE AQUINO	EDUCATIVO EL TAMBILLO - CENTRO EDUCATIVO SAN BERNARDO -CENTRO EDUCATIVO ALTO JIMENEZ -INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO	CENTRO EDUCATIVO SAN BERNARDO -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
457		SANDONA					CENTRO EDUCATIVO ALTO JIMENEZ -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
458		SANDONA					INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE PRAGA -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
459	Occidente	SANDONA	252683000085	814002089 -7	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE PRAGA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE PRAGA -CENTRO EDUCATIVO EL VERGEL -CENTRO EDUCATIVO LA FELICIANA -INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE PRAGA	CENTRO EDUCATIVO EL VERGEL -	\$ 4.002.000	\$ 22.010.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
460		SANDONA					CENTRO EDUCATIVO LA FELICIANA -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
461		SANDONA				MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SIMON BOLIVAR	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SIMON BOLIVAR -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
462	Occidente	SANDONA	252683000531	800108310 -6	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SIMON BOLIVAR	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SIMON BOLIVAR - CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA CENTRO -INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SIMON BOLIVAR	CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA CENTRO -	\$ 6.014.000	\$ 10.016.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
463		SANDONA					INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
464	Occidente	SANDONA	252683000565	814001838 -2	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS CENTRO EDUCATIVO ALTO INGENIO -CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO - INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	CENTRO EDUCATIVO ALTO INGENIO -	\$ 4.002.000	\$ 18.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
465		SANDONA					CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
466		SAN PEDRO DE CARTAGO				MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO MARTIN - CENTRO EDUCATIVO LA COMUNIDAD -CENTRO EDUCATIVO LA CHORRERA - CENTRO EDUCATIVO CHIMAYOY BAJO - INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO DE CARTAGO	CENTRO EDUCATIVO MARTIN -	\$ 6.160.300		*TECHO SIN MANTENIMIENTO Y ENLUCIMIENTO CON COLORES CLAROS *LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS COMPARTEN LAS UNIDADES SANITARIAS CON LOS ESTUDIANTES
467		SAN PEDRO DE CARTAGO					CENTRO EDUCATIVO LA COMUNIDAD -	\$ 8.006.000		*EL TECHO SE ENCUENTRA FALTO DE MANTENIMIENTO Y ENLUCIMIENTO
468	Juanambu	SAN PEDRO DE CARTAGO	252051000560	814006237 -9	INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO DE CARTAGO		CENTRO EDUCATIVO LA CHORRERA -	\$ 8.006.000	\$ 30.178.300	*LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS COMPARTEN LAS UNIDADES SANITARIAS CON LOS ESTUDIANTES
469		SAN PEDRO DE CARTAGO					CENTRO EDUCATIVO CHIMAYOY BAJO -	\$ 8.006.000		*EL TECHO SE ENCUENTRA FALTO DE MANTENIMIENTO Y ENLUCIMIENTO *LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS COMPARTEN LAS UNIDADES SANITARIAS CON LOS ESTUDIANTES
										*LAS PAREDES PRESENTAN HUMEDAD *EL TECHO REQUIERE MANTENIMIENTO Y ENLUCIMIENTO



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

470	Rio Mayo	SAN PABLO	152693000291	814000850 -7	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON DE JESUS - CENTRO EDUCATIVO DERRUMBES	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON DE JESUS -	\$ 7.544.400	\$ 21.629.700	*CONDICIONES DE PISOS Y PAREDES, PISOS NO SON DE COLOR CLARO SE EVIDENCIAN ALGUNAS GRIETAS *TECHOS PINTURA DETERIORADA X LO QUE SE EVIDNCIA PREENCIA DE HONGOS Y OTROS CONTAMINANTES, *EL DISEÑO DE LA PUERTA NO ES SEGURA, * NO SANITARIO, NO FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION MADERA *PISOS NO SON DE COLOR CLARO, OBRA NEGRA *ALGUNAS PAREDES NO SON LISAS DE HFACIL LIMPIEZA.
471		SAN PABLO				CENTRO EDUCATIVO BATEROS - INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	CENTRO EDUCATIVO DERRUMBES -	\$ 8.413.900		*CONDICIONES DE PISOS Y PAREDES, PISOS NO SON DE COLOR CLARO SE EVIDENCIAN ALGUNAS GRIETAS *TECHOS PINTURA DETERIORADA X LO QUE SE EVIDNCIA PREENCIA DE HONGOS Y OTROS CONTAMINANTES, *EL DISEÑO DE LA PUERTA NO ES SEGURA, * NO SANITARIO, NO FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION MADERA *PISOS NO SON DE COLOR CLARO, OBRA NEGRA *ALGUNAS PAREDES NO SON LISAS DE HFACIL LIMPIEZA.
472		SAN PABLO					CENTRO EDUCATIVO BATEROS -	\$ 5.671.400		*TECHOS, ILUMINACION Y VENTILACION (VENTANAS CUMPLE *DISEÑO PUERTAS FACILITA EL INGRESO DE PLAGAS Y OTROS CONTAMINANTES *LAS LAMPARAS O BOMBILLAS NO ESTAN PROTEGIDAS PARA EVITAR POSIBLES CAIDAS DE PARTICULAS
473		SAN PABLO	252693000580	814001182 -1	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL BRICEÑO	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MANUEL BRICEÑO -CENTRO EDUCATIVO AGUADAS -CENTRO EDUCATIVO EL TABLON -CENTRO EDUCATIVO LAS DANTAS - INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL BRICEÑO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MANUEL BRICEÑO -	\$ 8.006.000	\$ 24.823.800	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
474		SAN PABLO					CENTRO EDUCATIVO AGUADAS -	\$ 5.622.800		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
475		SAN PABLO					CENTRO EDUCATIVO EL TABLON -	\$ 5.430.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
476		SAN PABLO					CENTRO EDUCATIVO LAS DANTAS -	\$ 5.765.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
477		SAN LORENZO					INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS -	\$ 10.002.000		*SUPERFICIE DE LAS PAREDES RUGOSAS Y DE DIFICIL LIMPIEZA Y DESINFECCION *SE EVIDENCIA FALTA DE VENTILACION EN EL AREA DE PREPARACION
478		SAN LORENZO					CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
479		SAN LORENZO					CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
480		SAN LORENZO					CENTRO EDUCATIVO ARMENIA -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
481		SAN LORENZO				MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS - CENTRO EDUCATIVO SAN	CENTRO EDUCATIVO SANTA CRUZ -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

482	SAN LORENZO	152687000026	891201909 -5	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	FRANCISCO - CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL - CENTRO EDUCATIVO ARMENIA - CENTRO EDUCATIVO CORPUSCENTRO EDUCATIVO BELLAVISTACENTRO EDUCATIVO LA CABAÑA - CENTRO EDUCATIVO EL YUNGA - CENTRO EDUCATIVO LA PRADERA -	CENTRO EDUCATIVO LA ESTANCIA -	\$ 10.002.000	\$ 74.090.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
483					CENTRO EDUCATIVO SANTA CRUZ CENTRO EDUCATIVO LA ESTANCIA - INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	CENTRO EDUCATIVO LA PRADERA -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
484						CENTRO EDUCATIVO EL YUNGA -	\$ 8.006.000		*PARED CON GRIETAS *ANGEOS SE ENCUENTRA DETERIORADO
485						CENTRO EDUCATIVO LA CABAÑA -	\$ 4.002.000		*VENTANA DEL AREA DE PREPARACION NO TIENE PROTECCION ADECUADA *MANIPULADORES DE ALIMENTOS SIN RECONOCIMIENTO MEDICO * EL AGUA NO ES POTABLE, SE POTABILIZA IN SITU
486						CENTRO EDUCATIVO BELLAVISTA	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
487						CENTRO EDUCATIVO CORPUS	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
488	SAN LORENZO	252687000179	900663079 -0	INSTITUCION EDUCATIVA VALPARAISO BAJO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA VALPARAISO BAJOINSTITUCION EDUCATIVA VALPARAISO BAJO	INSTITUCION EDUCATIVA VALPARAISO BAJO	\$ 6.014.000	\$ 6.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
489	SAN LORENZO				MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SALINAS	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SALINAS	\$ 10.002.000	\$ 18.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
490	SAN LORENZO	252687000225	900050973 -1	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SALINAS	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SALINAS	CENTRO EDUCATIVO LAS VEGAS	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
491	SAN LORENZO					CENTRO EDUCATIVO LOS CRISTALES	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
492	Juanambu				MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO SAN PABLO -	CENTRO EDUCATIVO SAN PABLO -	\$ 6.014.000	\$ 20.018.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
493		252687000381	900541503 -9	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARTHA	CENTRO EDUCATIVO SANTA RITA POSPRIMARIA -CENTRO EDUCATIVO PALMIRA - INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARTHA	CENTRO EDUCATIVO SANTA RITA POSPRIMARIA -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
494						CENTRO EDUCATIVO PALMIRA -	\$ 10.002.000		*PAREDES PRESENTAN HUMEDAD *EL AREA DE PREPARACION NO CUENTA CON VENTILACION
495	SAN LORENZO	252687000896	814004085 -7	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO LA HONDA	CENTRO EDUCATIVO LA HONDA -	\$ 10.002.000	\$ 16.016.000	* SE OBSERVA QUE NO TIENE BUENA VENTILACION E ILUMINACION. *PRESENTA ABERTURAS ENTRE PISO Y CIELO RASO. * NO TIENE MALLA ANTI-INSECTOS * UNIDAD SANITARIA CON PUERTA DETERIORADA, PISO DE DIFÍCIL LIMPIEZA Y DESINFECCION (CEMENTO RUSTICO) *EL CIELO RASO DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO ESTA CONSTRUÍDO EN MATERIAL NO SANITARIO (MADERA)



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

496		SAN LORENZO			GERARDO	CENTRO EDUCATIVO EL GUABO - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN GERARDO	CENTRO EDUCATIVO EL GUABO -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
497		SAN LORENZO					INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SANTA CECILIA -	\$ 6.014.000		* LA SUPERFICIE DONDE SE FRACCIONAN LOS ALIMENTOS E ENCUENTRA DETERIOADA
498		SAN LORENZO				MEJORAMIENTO DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO LA LAGUNA -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
499		SAN LORENZO	252687000900	814001259 - 8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SANTA CECILIA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SANTA CECILIA - CENTRO EDUCATIVO LA LAGUNA - CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO - CENTRO EDUCATIVO VUELTA HONDA -INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SANTA CECILIA	CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO -	\$ 10.002.000	\$ 26.032.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
500		SAN LORENZO					CENTRO EDUCATIVO VUELTA HONDA -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
501		SAN LORENZO					INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN -	\$ 10.002.000		*PAREDES SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE LA MISMA AREA DE PREPARACION Y SERVIDO *SUPERFICIES EN CONTACTO CON EL ALIMENTO *MEZONES AREA PREPARACION SON DE MATERIAL POROSO Y COLORES NO CLAROS * EL AREA DE ALMACENAMIENTO EL ESPACIO ES REDUCIDO POCO ESPACIO LO QUE DIFICULTA LAS LABORES DE LIMPIEZ Y DESINFECCION
502		SAN LORENZO					CENTRO EDUCATIVO SAN CLEMENTE	\$ 4.002.000		*SE OBSERVA ABERTURAS EN EL TECHO *EL AREA DE PREPARACION POSEE POCA VENTILACIÓN
503		SAN LORENZO				MEJORAMIENTO DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO MADROÑERO -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
504		SAN LORENZO				INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CENTRO EDUCATIVO SAN CLEMENTE -CENTRO EDUCATIVO LA REJOYA -CENTRO EDUCATIVO VALPARAISO ALTO - CENTRO EDUCATIVO LA ABRIGADA -CENTRO EDUCATIVO EL ROSAL - INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	CENTRO EDUCATIVO LA REJOYA -	\$ 10.002.000	\$ 48.026.000	*VENTANA NO CUENTA CON ANGEOS
505		SAN LORENZO	252687000918	814002128 6			CENTRO EDUCATIVO VALPARAISO ALTO -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
506		SAN LORENZO					CENTRO EDUCATIVO LA ABRIGADA -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
507		SAN LORENZO					CENTRO EDUCATIVO EL ROSAL -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
508	Rio Mayo	SAN BERNARCO	252019000060	814001614 - 1	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA VEGA	MEJORAMIENTO DE Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO LA ESMERALDA - INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA VEGA	CENTRO EDUCATIVO LA ESMERALDA -	\$ 5.860.000	\$ 5.860.000	*TECHO PINTURA DETERIORADA.
509		SAN BERNARCO					CENTRO EDUCATIVO LOS ARBOLES -	\$ 6.314.000		*PISOS SE ENCUENTRAN DETERIORADOS
510		SAN BERNARCO					CENTRO EDUCATIVO TUNDURURCO -	\$ 6.271.100		*LLAVES DE LAVAMANOS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

511	Rio Mayo	SAN BERNARCO	252019000337	891201859 -5	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO ALTO	\$ 7.384.000	\$ 42.008.000	* TECHO NO ES DE FACIL LIMPIEZA
512		SAN BERNARCO					CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA -	\$ 6.772.900		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
513		SAN BERNARCO					CENTRO EDUCATIVO MIRADOR LA PLAYA -	\$ 8.766.500		*MESON NO ES DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION *PAREDES PRESENTAN HUMEDAD *ANGEOS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
514		SAN BERNARCO					CENTRO EDUCATIVO LA FLORIDA -	\$ 6.499.500		*PAREDES PRESENTAN GRIETAS
515	Los Abades	SAMANIEGO	152678000129	800223122 -1	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	MEJORAMIENTO Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO PIEDRABLANCA -CENTRO EDUCATIVO PUERCHAG -CENTRO EDUCATIVO EL SALADO -CENTRO EDUCATIVO TURUPAMBA -CENTRO EDUCATIVO LA CAPILLA -CENTRO EDUCATIVO LA LAGUNA -INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	CENTRO EDUCATIVO PIEDRABLANCA -	\$ 10.002.000	\$ 48.048.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
516		SAMANIEGO					CENTRO EDUCATIVO PUERCHAG -	\$ 6.014.000		*VENTANA Y PUERTA SIN PROTECCION MALLA O ANGO
517		SAMANIEGO					CENTRO EDUCATIVO EL SALADO -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
518		SAMANIEGO					CENTRO EDUCATIVO TURUPAMBA -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
519		SAMANIEGO					CENTRO EDUCATIVO LA CAPILLA -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
520		SAMANIEGO					CENTRO EDUCATIVO LA LAGUNA -	\$ 6.014.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
521	Los Abades	SAMANIEGO	152678000447	800218091 -1	INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA	MEJORAMIENTO Y/O LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO SANTA CATALINA -CENTRO EDUCATIVO YUNGUILLA -CENTRO EDUCATIVO ARCHIDUQUE -CENTRO EDUCATIVO BETANIA -CENTRO EDUCATIVO CIMARRONES -INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA	CENTRO EDUCATIVO SANTA CATALINA -	\$ 8.006.000	\$ 43.180.600	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
522		SAMANIEGO					CENTRO EDUCATIVO YUNGUILLA -	\$ 10.002.000		*VENTANA Y PUERTA SIN PROTECCION MALLA O ANGO
523		SAMANIEGO					CENTRO EDUCATIVO ARCHIDUQUE -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
524		SAMANIEGO					CENTRO EDUCATIVO BETANIA -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
525		SAMANIEGO					CENTRO EDUCATIVO CIMARRONES -	\$ 7.164.600		*VENTANA Y PUERTA SIN PROTECCION MALLA O ANGO



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

526	Los Abades	SAMANIEGO	252678000433	900233888 -8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROECOLOGICO EL MOTILON	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO VILLAFLO -	CENTRO EDUCATIVO VILLAFLO -	\$ 10.002.000	\$ 28.010.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
527		SAMANIEGO				ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO VILLAFLO -	CENTRO EDUCATIVO VILLAFLO -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
528		SAMANIEGO				INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROECOLOGICO EL MOTILON	CENTRO EDUCATIVO LA AGUADA -	\$ 8.006.000		*VENTANA Y PUERTA SIN PROTECCION MALLA O ANGO
529	Los Abades	SAMANIEGO	252678000654	814002932 -1	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN MARTIN DE PORRES	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO EL LLANO -	CENTRO EDUCATIVO EL LLANO -	\$ 8.006.000	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
530	Los Abades	SAMANIEGO	252678001154	800121394 -8	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA Y DE SISTEMAS SIMON ALVAREZ	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ALVAREZ -CENTRO EDUCATIVO ALTO CANADA -	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ALVAREZ -	\$ 16.540.000	\$ 38.566.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
531		SAMANIEGO				INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA Y DE SISTEMAS SIMON ALVAREZ -CENTRO EDUCATIVO ALTO CANADA -	CENTRO EDUCATIVO ALTO CANADA -	\$ 8.006.000		*VENTANA Y PUERTA SIN PROTECCION MALLA O ANGO
532		SAMANIEGO				INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA Y DE SISTEMAS SIMON ALVAREZ -CENTRO EDUCATIVO EL DECIO -	CENTRO EDUCATIVO BAJO CANADA -	\$ 6.014.000		*VENTANA Y PUERTA SIN PROTECCION MALLA O ANGO
533		SAMANIEGO				INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA Y DE SISTEMAS SIMON ALVAREZ	CENTRO EDUCATIVO EL DECIO -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
534	ROBERTO PAYAN	ROBERTO PAYAN	252621000321	800063123 -1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TELEMBI	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TELEMBI -CENTRO EDUCATIVO LOMA LINDA -	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TELEMBI -	\$ 8.006.000	\$ 20.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
535		ROBERTO PAYAN				INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TELEMBI -CENTRO EDUCATIVO LOMA LINDA -	CENTRO EDUCATIVO LOMA LINDA -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
536		ROBERTO PAYAN				INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TELEMBI	CENTRO EDUCATIVO PALO SECO -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
537		ROBERTO PAYAN				INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA BOCA DE TELEMBI -	INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA BOCA DE TELEMBI -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
538	ROBERTO PAYAN	ROBERTO PAYAN				CENTRO EDUCATIVO MERCEDES CHIMBUZA -	CENTRO EDUCATIVO MERCEDES CHIMBUZA -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
539	ROBERTO PAYAN	ROBERTO PAYAN				CENTRO EDUCATIVO LIMONES -	CENTRO EDUCATIVO LIMONES -	\$ 4.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

540	ROBERTO PAYAN					CENTRO EDUCATIVO MIALO -	\$ 6.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
541	ROBERTO PAYAN					CENTRO EDUCATIVO PUMBI LAS LAJAS -	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
542	Telembi	ROBERTO PAYAN				CENTRO EDUCATIVO DE YACUM -	\$ 6.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
543	ROBERTO PAYAN					CENTRO EDUCATIVO LA CONQUISTA -	\$ 6.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
544	ROBERTO PAYAN					CENTRO EDUCATIVO PUMALDE -	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
545	ROBERTO PAYAN					CENTRO EDUCATIVO YALTE -	\$ 10.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
546	ROBERTO PAYAN					CENTRO EDUCATIVO NARANJITO -	\$ 6.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
547	ROBERTO PAYAN					CENTRO EDUCATIVO YARUMAL -	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
548	ROBERTO PAYAN					CENTRO EDUCATIVO TASDAN -	\$ 4.002.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
549	ROBERTO PAYAN					CENTRO EDUCATIVO TAMAJE VIRGEN DEL CARMEN -	\$ 6.014.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
550	ROBERTO PAYAN					CENTRO EDUCATIVO PIRI ESPUMERO -	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
551	RICAUURTE					CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO -	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

552	Pie de Monte	RICAURTE	152612000012	891201878 -5	INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO -CENTRO EDUCATIVO CHAMBU- CENTRO EDUCATIVO ALTO CARTAGENA - INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE	CENTRTO EDUCATIVO CHAMBU-	\$ 8.006.000	\$ 24.018.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
553		RICAURTE					CENTRO EDUCATIVO ALTO CARTAGENA -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
554	Pie de Monte	RICAURTE	252612000076	814004611 -1	INSTITUCION EDUCATIVA OSPINA PEREZ	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO PALPIS -CENTRO EDUCATIVO CARRIZAL - INSTITUCION EDUCATIVA OSPINA PEREZ	CENTRO EDUCATIVO PALPIS -	\$ 8.006.000	\$ 16.012.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
555		RICAURTE					CENTRO EDUCATIVO CARRIZAL -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
556		RICAURTE					CENTRO EDUCATIVO DEL GUADUAL -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
557		RICAURTE					CENTRO EDUCATIVO PIALAPI -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
558		RICAURTE					CENTRO EDUCATIVO DE VEGAS -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
559		RICAURTE					CENTRO EDUCATIVO EL HOJAL -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
560	Pie de Monte	RICAURTE	452612000806	814002168 -0	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA COMUNIDAD INDIGENA INKAL - AWA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO DEL GUADUAL -CENTRO EDUCATIVO PIALAPI -CENTRO EDUCATIVO DE VEGAS -CENTRO EDUCATIVO NUEVO AMENECER AWA-CENTRO EDUCATIVO EL HOJAL -CENTRO EDUCATIVO CHICAL -CENTRO EDUCATIVO CHICANDINA - CENTRO EDUCATIVO CUESBI MONTAÑA -CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS NULPE MEDIO -CENTRO EDUCATIVO TANGARIAL - INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA COMUNIDAD INDIGENA INKAL -AWA	CENTRO EDUCATIVO CHICAL	\$ 8.006.000	\$ 92.036.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
561		RICAURTE					CENTRO EDUCATIVO CHICANDINA -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
562		RICAURTE					CENTRO EDUCATIVO CUESBI MONTAÑA -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS
563		RICAURTE					CENTRO EDUCATIVO NUEVO AMENECER AWA-	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

564		RICAUORTE					CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS NULPE MEDIO -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
565		RICAUORTE					CENTRO EDUCATIVO TANGARIAL -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
566		RICAUORTE					MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - INSTITUCION EDUCATIVA BILINGUE AGROINDUSTRIAL SINDAGUA -	\$ 10.002.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
567	Pie de Monte	RICAUORTE	252612001111	900524435 -4	INSTITUCION EDUCATIVA BILINGUE AGROINDUSTRIAL SINDAGUA		INSTITUCION EDUCATIVA BILINGUE AGROINDUSTRIAL SINDAGUA -CENTRO EDUCATIVO SANTA CLARA -INSTITUCION EDUCATIVA BILINGUE AGROINDUSTRIAL SINDAGUA		\$ 18.008.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
568	Obando	PUPIALES	152585000161	814001758 -1	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR PIO XII		MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS -CENTRO EDUCATIVO CHIRES CENTRO -INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR PIO XII	\$ 8.006.000	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
569	Obando		152585000188	891201453 -9	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA JOSE MARIA HERNANDEZ		MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA JOSE MARIA HERNANDEZ - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA JOSE MARIA HERNANDEZ	\$ 8.006.000	\$ 8.006.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
570		PUPIALES					MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LOS HEROES -	\$ 8.006.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
571	Obando	PUPIALES	252585000352	891224351 -5	INSTITUCION EDUCATIVA LOS HEROES-FONDO E.S. EDUCATIVOS		MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LOS HEROES -CENTRO EDUCATIVO IMBULA GRANDE - INSTITUCION EDUCATIVA LOS HEROES-FONDO E.S. EDUCATIVOS	\$ 8.006.000	\$ 16.012.000	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
572	Obando	PUERRES	152573000093	800209877 -3	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII		MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS -CENTRO EDUCATIVO MAICIRA -	\$ 6.438.000	\$ 18.885.700	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
573		PUERRES					HACIENDA -CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO DE YANALE - INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII	\$ 6.010.450		*ALGUNAS RUGOSIDADES EN PAREDES Y EL PISO DEBAJO DEL MEZON
574		PUERRES					CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO DE YANALE -	\$ 6.437.250		*ALGUNAS RUGOSIDADES EN PAREDES Y EL PISO DEBAJO DEL MEZON
575	Obando	PUERRES	252573000195	814006411 -4	INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO		MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS -INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO -INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO	\$ 5.549.000	\$ 5.549.000	*ALGUNAS RUGOSIDADES EN PAREDES Y EL PISO DEBAJO DEL MEZON
576		PUERRES					CENTRO EDUCATIVO TESCUAL ALTO -	\$ 5.547.000		*VENTANA SIN PROTECCION MALLA O ANGO



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

577	Obando	PUERRES	252573000209	814006461 -2	INSTITUCION EDUCATIVA MONOPAMBA	CENTRO EDUCATIVO EL PARAMO -	\$ 6.437.250	\$ 34.243.820	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
578		PUERRES				CENTRO EDUCATIVO DESMONTES ALTOS -	\$ 5.549.000		*CONDICIONES DE PISOS Y PAREDES INADECUADAS
579		PUERRES				CENTRO EDUCATIVO LOMA LARGA -	\$ 6.010.450		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
580		PUERRES				CENTRO EDUCATIVO TESCUAL BAJO -	\$ 5.350.000		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
581		PUERRES				CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA -	\$ 5.350.120		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
582	Los Abades	PROVIDENCIA	252838000893	814004095 -1	INSTITUCION EDUCATIVA PROVIDENCIA	INSTITUCION EDUCATIVA PROVIDENCIA -	\$ 8.151.500	\$ 27.741.500	*UNIDADES SANITARIAS EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO POR LA HUMEDAD PRESENTE Y SIN ENLUCIR CON COLORES CLAROS.
583		PROVIDENCIA				CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO -	\$ 4.196.300		*PAREDES DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS SIN ENLUCIR CON COLORES CLAROS Y FALTA DE CONTINUIDAD EN PISO; * UNIDAD SANITARIA COMPARTIDA, ESTA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO *TECHO PRESENTA HUMEDADES Y PUERTA SIN PINTAR;
584		PROVIDENCIA				CENTRO EDUCATIVO VILLA NUEVA -	\$ 4.894.500		*INSTALACIONES ELECTRICAS DEFECTUOSAS;
585		PROVIDENCIA				CENTRO EDUCATIVO LA FLORIDA -	\$ 4.030.700		*PAREDES DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS SIN ENLUCIR CON COLORES CLAROS;
586		PROVIDENCIA				CENTRO EDUCATIVO LA TROCHA -	\$ 6.468.500		*PAREDES Y TECHO DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS PRESENTA MANCHAS, SIN ENLUCIR CON COLORES CLAROS *SE PRESENTAN DAÑOS EN LA TUBERIA DE LOS BAÑOS.
587	Obando	POTOSÍ	152560000124	800178994 -2	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES -	\$ 10.445.000	\$ 16.067.800	*NO HAY VESTIER PARA LAS MANIPULADORAS
588		POTOSÍ				CENTRO EDUCATIVO ALTO SINAI -	\$ 5.622.800		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
589	Obando	POTOSÍ	252560000048	814006677 -6	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA -	\$ 10.443.250	\$ 45.110.000	*EL COMEDOR ES IMPROVIDADO EN UN SALON DE ACTOS ANTIGUO CON CIELO RASO EN MADERA *CIELO RAZO EN MADERA MATERIAL NO HIGIENICO,
590		POTOSÍ				CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO -	\$ 4.702.500		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
591		POTOSÍ				CENTRO EDUCATIVO LA MAGDALENA -	\$ 6.179.800		*HAY PRESENCIA DE GOTERAS EN EL TECHO.
592		POTOSÍ				CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA -	\$ 7.666.500		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

593		POTOSÍ				CENTRO EDUCATIVO YAMUESQUER -	\$ 6.010.450		* CIELO RAZO DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS EN MADERA, MATERIAL NO HIGIENICO * DIFICULTADA PARA LA EVACUACION DE AGUAS NEGRAS DE LA UNIDAD SANITARIA
594		POTOSÍ				CENTRO EDUCATIVO EL CARRIZAL -	\$ 4.702.500		* CIELO RAZO DEL COMEDOR EN MADERA MATERIAL NO HIGIÉNICO
595		POTOSÍ				CENTRO EDUCATIVO LOMA DEL MEDIO -	\$ 5.405.000		*CIELO RAZO NO TIENE CUBRIMIENTO DE PINTURA *EL SUMINISTRO DE AGUA NO ES POTABLE
596	Obando	POTOSÍ	25256000099	900004976 -6	I. E. INDIGENA AGROINDUSTRIAL SANTA TERESITA DE MUESES	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA SANTA TERESITA DE MUESES -CENTRO EDUCATIVO CERRO GORDO - I. E. INDIGENA AGROINDUSTRIAL SANTA TERESITA DE MUESES	\$ 4.702.500	\$ 10.325.300	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
597		POTOSÍ				CENTRO EDUCATIVO CERRO GORDO -	\$ 5.622.800		* EL CIELORAZO DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y COMEDOR ES DE MATERIAL HIGIÉNICO PERO LE FALTA CUBRIMIENTO DE PINTURA.
598		POTOSÍ				INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LUIS ANTONIO MONTERO -	\$ 6.010.450		* LAS ARISTAS ENTRE CIELORAZO Y TECHO SE ENCUENTRAN CON ABERTURAS * UNIDAD SANITARIA EN MAL ESTADO HAY FILTRACIONES DE AGUA *EL MESON DE ALACENA ES DE MATERIAL DE DIFICIL LIMPIEZA Y DESINFECCION.
599		POTOSÍ				CENTRO EDUCATIVO DE GARDENAS -	\$ 5.767.300		*EL AGUA DE CONSUMO NO CUMPLE CON LAS NORMAS DE CALIDAD. *NO SE REGISTRAN DIARIAMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SANEAMIENTO.
600		POTOSÍ				CENTRO EDUCATIVO CUASPUD CUATRO ESQUINAS -	\$ 6.124.400	\$ 36.097.400	*SE EVIDENCIA PAREDES DETERIORADAS.
601		POTOSÍ				CENTRO EDUCATIVO LOS ALISOS -	\$ 5.937.000		* SE EVIDENCIA EN EL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS PAREDES SIN ENLUCIR CON COLORES CLAROS PRESENTAN MANCHAS Y DRENAJE NO ESTA PROTEGIDO CON REJILLA
602		POTOSÍ				CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LUIS ANTONIO MONTERO	\$ 6.853.250		*CIELO RAZO DEL AREA DE PREPARACION NO TIENE CUBRIMIENTO DE PINTURA
603		POTOSÍ				CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS -	\$ 5.405.000		* CIELO RAZO NO TIENE CUBRIMIENTO DE PINTURA. *HAY NEVERA PERO NO HAY TERMOMETRO PARA CONTROL DE TEMPERATURA *EL AGUA DE CONSUMO NO CUMPLE CON LAS NORMAS HAY FILTRO PERO NESESITA REPOSICION DE LA LOZA FILTRANTE. *TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA UNIDAD SANITARIALES FALTA MANTENIMIENTO,
604		POLICARPA				CENTRO EDUCATIVO LAS CANOAS -	\$ 6.367.800		*ALGUNAS SUPERFICIES DE CONTACTO CON LOS ALIMENTOS NO PERMITEN UNA FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION
605	Cordillera	POLICARPA	152540000136	891201736 -8	INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS -CENTRO EDUCATIVO LAS CANOAS -CENTRO EDUCATIVO JORGE ELIECER GAITAN -INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA	\$ 6.419.000	\$ 12.786.800	*PERMITE LA ENTRADA DE CONTAMINANTES ENTRE PARED Y TECHO *LAS UNIONES ENTRE PISO Y PARED NO SON REDONDEADAS, NO PERMITEN REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, PISO EN REGULAR ESTADO SANITARIO *LAS VENTANAS NO SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS CONTRA INSECTOS *UNIDADES SANITARIAS SIN AVISOS ALUCIVOS AL CORRECTO LAVADO D MANOS *ALGUNAS SUPERFICIES NO PERMITEN REALIZAR ACTIVIDADES DE DESINFECCION *NO CUENTA CON RECIPIENTES DE MATERIAL SANITARIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA
606	Cordillera	POLICARPA	252540000092	814005976 -9	INSTITUCION EDUCATIVA MADRIGAL SAN FRANCISCO DE ASIS	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO EDUCATIVO BETANIA - INSTITUCION EDUCATIVA MADRIGAL SAN FRANCISCO DE ASIS	\$ 7.730.000	\$ 7.730.000	*EN EL TECHO SE OBSERVA DETERIORO DE ALGUNAS AREAS
607		OSPINA				INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -	\$ 5.622.800		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
608		OSPINA				CENTRO EDUCATIVO GUARACAN SAN VICENTE -	\$ 8.895.500		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
	La Sahana		1525060000101	891200889 -1	INSTITUCION EDUCATIVA	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -CENTRO EDUCATIVO		\$ 26.410.000	



PLANEACIÓN EDUCATIVA - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN COMEDORES ESCOLARES



Secretaría
de Educación

609		OSPINA			FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	GUARACAN SAN VICENTE CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES -CENTRO EDUCATIVO DIVINO NIÑO JESUS - INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES -	\$ 5.767.300		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
610		OSPINA					CENTRO EDUCATIVO DIVINO NIÑO JESUS -	\$ 6.124.400		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSO SÉPTICO *ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS
611		OSPINA				MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA CUNCHILA -CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO -CENTRO EDUCATIVO GAVILANES -INSTITUCION EDUCATIVA CUNCHILA	INSTITUCION EDUCATIVA CUNCHILA -	\$ 5.937.000		*TECHOS SE ENCUENTRAN DETERIORADOS
612	La Sabana	OSPINA	252506000199	814001414 -3	INSTITUCION EDUCATIVA CUNCHILA		CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO -	\$ 6.853.250	\$ 18.970.050	*PERMITE LA ENTRADA DE CONTAMINANTES ENTRE PARED Y TECHO
613		OSPINA					CENTRO EDUCATIVO GAVILANES -	\$ 6.179.800		*PAREDES DETERIORADAS
614	La Sabana	OSPINA	452506000180	800213048 -1	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUNICIPAL SAN ISIDRO	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO -CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE OBRERO -INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUNICIPAL SAN ISIDRO	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO -	\$ 5.622.800	\$ 10.325.300	*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO
615		OSPINA					CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE OBRERO -	\$ 4.702.500		*ENCHAPE DE MESÓN Y PISOS EN COCINA Y BAÑO MANIPULADORA *INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS *ESTRUCTURA DE TECHO - CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELO FALSO EN PVC * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO
TOTAL								\$ 4.000.000.000	\$ 4.000.000.000	

JAIRO HERNÁN CADENA ORTEGA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

APROBÓ	Dr. NELSON MAURICIO NARVAEZ CHALIAL Profesional Universitario de Planeación G4	
REVISÓ	Ing. JAIRO ANDRES BRAVO Profesional Contratista SED	
PROYECTÓ	Arq. CATHERINE HUERTAS FIGUEROA Profesional Contratista SED	